

## 伊東市内通学路の要対策箇所一覧表 (H28年度)

平成28年11月1日現在

### 【東小学校】

No. 1

| No. | 路線名      | 箇所名・住所    | 通学路の状況・危険の内容                           | 対策内容               | 事業主体 |
|-----|----------|-----------|--|--------------------|------|
| ①   | 市道大原14号線 | 大原3丁目2番地先 | 側溝蓋が無く、歩行の際危険                          | 側溝蓋の設置             | 建設課  |
| ②   | 県道伊東港線   | 芝町2番地先    | ゴミステーションにより、既設路側帯（グリーンベルト）が狭くなり、歩行の際危険 | ゴミステーション置場の設置場所の調整 | 小学校  |
| ③   | 国道135号   | 大原1丁目1番地  | 歩道橋の階段が滑りやすく、歩行の際危険                    | 清掃等の維持管理修繕         | 熱海土木 |

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

### 【西小学校】

| No. | 路線名        | 箇所名・住所   | 通学路の状況・危険の内容   | 対策内容         | 事業主体 |
|-----|------------|----------|----------------|--------------|------|
| ①   | 市道旧冷川道線    | 岡広町1-14  | 路側帯が無く、歩行の際危険  | 外側線の設置       | 建設課  |
| ②   | 市道松原本町・寿町線 | 松原本町13-5 | 路上駐車により、歩行の際危険 | 登下校時の安全歩行の指導 | 学校   |

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

### 【旭小学校】

| No.             | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----------------|-----|--------|--------------|------|------|
| 今年度（H28）はございません |     |        |              |      |      |

### 【大池小学校】

| No.             | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----------------|-----|--------|--------------|------|------|
| 今年度（H28）はございません |     |        |              |      |      |

### 【川奈小学校】

| No. | 路線名          | 箇所名・住所     | 通学路の状況・危険の内容             | 対策内容      | 事業主体 |
|-----|--------------|------------|--------------------------|-----------|------|
| ①   | 県道伊東・川奈・八幡野線 | 川奈1032-2地先 | 歩道内にある側溝蓋に隙間があるため、歩行の際危険 | 側溝蓋の隙間の修繕 | 熱海土木 |

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【富戸小学校】

No. 2

| No.             | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----------------|-----|--------|--------------|------|------|
| 今年度（H28）はございません |     |        |              |      |      |

## 【八幡野小学校】

| No. | 路線名    | 箇所名・住所      | 通学路の状況・危険の内容               | 対策内容                        | 事業主体           |
|-----|--------|-------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| ①   | 国道135号 | 八幡野539-20地先 | 下り外側線をはみだし走行する車両があり、歩行の際危険 | ラバーポール設置<br>交通指導員による安全歩行の指導 | 熱海土木<br>交通安全協会 |

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【池小学校】

| No. | 路線名        | 箇所名・住所   | 通学路の状況・危険の内容           | 対策内容      | 事業主体 |
|-----|------------|----------|------------------------|-----------|------|
| ①   | 県道中大見・八幡野線 | 池524番地付近 | 横断歩道歩行時、スピードを出す車両が多く危険 | ストップマーク設置 | 小学校  |

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【宇佐美小学校】

| No. | 路線名             | 箇所名・住所                  | 通学路の状況・危険の内容           | 対策内容          | 事業主体 |
|-----|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------|------|
| ①   | 県道宇佐美停車場線       | 宇佐美1798-2付近             | 横断歩道歩行時、車両が見えにくく危険     | 交差点改良工事施工予定   | 熱海土木 |
| ②   | 市道宇佐美中央通線       | 宇佐美1807-10<br>消防署前交差点付近 | 横断歩道が無い車道を横断しなければならず危険 | 横断歩道新設検討      | 警察   |
| ③   | 認定外道路<br>二級河川仲川 | 宇佐美1849-1付近             | 降雨時、川が増水し歩行の際危険        | 増水時、通らないように指導 | 小学校  |

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【南小学校】

| No. | 路線名         | 箇所名・住所                     | 通学路の状況・危険の内容           | 対策内容          | 事業主体 |
|-----|-------------|----------------------------|------------------------|---------------|------|
| ①   | 市道下田旧道線     | 玖須美元和田716番地の824付近          | スピードを出す車両が多く、横断歩道歩行時危険 | 路面標示（減速マーク）設置 | 建設課  |
| ②   | 市道万畑線       | 玖須美元和田727番地の672番地付近        | S字の道路で、見通しが悪く、歩行の際危険   | 路側帯のカラー舗装化    | 建設課  |
| ③   | 市道西鬼ヶ窪・水無田線 | 川奈1216番地の14番～1183番地の176番付近 | 狭隘道路で車両の通行も多く、歩行の際危険   | 登下校時の安全歩行の指導  | 小学校  |

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課