

伊東市内通学路の危険箇所抽出及び要対策箇所一覧表（H26年度）

平成30年6月1日現在

【東小学校】

No.1

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道惣堂坂線	芝町369-1地先	交差点で死角があり危険	路側帯のカラー舗装化 ストップマーク設置	建設課 小学校	済 済
②	県道伊東港線	芝町651-1、646-1地先	バス停があり、路側帯が狭くて危険	バス会社と協議	静岡県(熱海土木)	協議検討中
③	国道135号	大原1丁目5-3地先	バス停があり、歩道が狭くて危険	バス会社と協議	静岡県(熱海土木)	協議検討中

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

【西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道伊東駅・伊東港線 市道旧冷川道線	松原湯端町1-7～猪戸2丁目5-14地先	大型車両も含め交通量が多いため、道路横断時危険	登下校時の安全歩行の指導 路側帯のカラー舗装化	小学校 建設課	済 H28～H30 施工予定
②	市道伊東駅・伊東港線	猪戸一丁目5-32地先	自動車の路上駐車により、車道を歩行しなければならず危険	登下校時の安全歩行の指導 駐車違反の取締り強化	小学校 警察	済 済
③	市道松原本町・寿町線	松川町6-10～5-25地先	路側帯と車道の区別がなく危険	外側線の設置 路側帯のカラー舗装化	建設課	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

【旭小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	認定外道路	岡1277-1～1278-3地先	狹隘道路で、送迎車の乗降りの際、危険 枝葉が道路に被さり、暗くて危険	送迎車への指導 安全歩行の確保(枝打ち)	小学校 建設課	協議中
②	市道南・宮川線	南町1丁目16～19地先	路側帯と車道の区別がなく危険	外側線の設置 路側帯のカラー舗装化	建設課	済
③	県道伊東修善寺線	南町2丁目25地先	児童飛び出しによる交通事故発生交差点	ストップマーク設置	小学校	済
④	市道下方・海立線	鎌田456～323地先	狹隘道路で、車両通行が多く見通しが悪く危険	登下校時の安全歩行の指導 路側帯のカラー舗装化	小学校 建設課	済 済
⑤	市道広野・桜木線	広野3丁目24地先	歩道幅員が狭く危険	外側線の設置	建設課	済
⑥	市道泉・大山線	岡68-1地先	歩道幅員が狭く危険	歩道拡幅	建設課	協議中
⑦	市道下方・海立線	宮川町1丁目15地先	交通量が多く、横断歩道がなく危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校	済
⑧	市道広野・宮川線	広野2丁目3-4～3-17地先	歩道幅員が狭く危険	歩道拡幅	建設課	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

【大池小学校】

No.2

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道荻・一碧湖・梅ノ木平線	荻539-17～556-1地先	車両事故が多い路線であり、横断防止柵では危険	カーブ等事故多発箇所については、ガードパイプ設置検討	建設課	検討中
②	市道十足道線	吉田829-19地先	大雨で冠水するため危険	排水施設の再点検(集水枡)	建設課	清掃済 関連事業で 対応予定

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

【川奈小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道伊東川奈八幡野線	川奈1083-1地先	樹木が歩道にはみ出しており、歩行する際に危険	樹木の伐採	教育委員会	済
②	県道伊東川奈八幡野線	川奈1083-1地先	樹木が歩道にはみ出しており、歩行する際に危険	樹木の伐採	静岡県(熱海土木)	調整中
③	県道伊東川奈八幡野線	川奈1153-1～1343-2地先	防護柵が破損し危険	防護柵の修繕	静岡県(熱海土木)	済
④	県道伊東川奈八幡野線	川奈1343-2地先	樹木が歩道内にあり、歩行する際に危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校	済
⑤	市道川奈港線	川奈693-14～661-3地先	外側線が消えており、車道と路側帯の区別がわからなく危険	外側線の修繕	建設課	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

【富戸小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道伊東川奈八幡野線	富戸1219-9地先	通行車両のスピードが速く危険	スピード抑制路面標示設置 路側帯のカラー舗装化	静岡県(熱海土木)	済
②	県道伊東川奈八幡野線	富戸227-1地先	横断歩道がカーブに接近しているため、車両の見通しが悪く危険	横断歩道移設	警察	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

【八幡野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	国道135号	八幡野1189-53地先	歩道が整備されておらず、交通量も多く危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校	済
②	市道八幡野・浜入口線	八幡野503-1地先	変則交差点で見通しが悪く危険	路側帯・歩行者溜りの設置 路側帯・歩行者溜りのカラー舗装化	建設課	済
③	市道城ヶ崎線	八幡野989-44地先	横断歩道がカーブに接近しているため、車両の見通しが悪く危険	擁壁のセットバック等を検討	小学校 建設課	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

【池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道四辻線	池584～八幡野1264-60地先	路側帯と車道の区別がなく危険 狹隘道路で歩行が危険	登下校時の安全歩行の指導 道路拡幅	小学校 建設課	済 済
②	県道中大見八幡野線	池475-2地先	大型車両の交通量が多いため、道路横断時危険	外側線の設置 路側帯のカラー舗装化 横断歩道新設	静岡県(熱海土木) 建設課 警察	済
③	県道中大見八幡野線	池646-2地先	通行車両のスピードが速く横断歩道通行時危険	スピード抑制路面標示設置 登下校時の安全歩行の指導	静岡県(熱海土木) 小学校	済 済
④	県道中大見八幡野線	池557-2地先	横断歩道歩行時、車両の見通しが悪く危険	横断歩道予告表示設置	警察	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

【宇佐美小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道城宿・中島線	宇佐美1216-16～1081-1地先	歩行空間が明確化されておらず危険	路側帯のカラー舗装化	建設課	済
②	市道城宿・中芝線	宇佐美1808-5～1808-10地先	路側帯と車道の区別がなく危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校	済
③	市道中里・峯・大見線	宇佐美1969-5地先	路側帯と車道の区別がなく危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校	済
④	市道中里・峯・大見線	宇佐美2118-2～2327-33地先	緩やかなカーブが連続しており見通しが悪く危険	路側帯のカラー舗装化	建設課	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	国道135号	川奈1254-23地先	樹木が歩道内にあり、歩行する際に危険	樹木の伐採 登下校時の安全歩行の指導	静岡県(熱海土木) 小学校	済 済
②	市道下田旧道線	玖須美元和田731地先	変則交差点で通行車両が多く危険	路側帯のカラー舗装化	建設課	済
③	市道下田旧道線	川奈1257-192地先	バス停が有り、歩道が狭くて危険	バス会社と協議	建設課	協議中
④	市道吉田道線	川奈1214-53地先	交通量が多く、白線が消えているため危険 踏切が狭く、歩行する際危険	白線の修繕 鉄道会社と協議	建設課	済 協議中

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課