

伊東市内通学路の要対策箇所一覧表 (H30年度)

平成30年11月1日現在

【東小学校】

No. 1

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	国道135号	大原1丁目1-15地先	歩道橋の階段が滑りやすく、歩行の際危険	枝葉の伐採 清掃等の維持管理修繕	熱海土木
②	国道135号	玖須美元和田158-1地先	交差点内に歩道もしくは歩行者溜りが無く危険	歩道の新設検討	熱海土木

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道松原・鎌田線	猪戸1丁目8-13地先	横断歩道通行時、電柱により死角ができ危険	電柱所有者に移設依頼	建設課
②	主要地方道伊東 修善寺線 市道幸・岡広線	幸町3-1地先	見通しの悪い交差点で、車道横断時危険	横断誘導線設置検討 交差点のカラー舗装化	熱海土木 建設課

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【旭小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道宮川・桜ヶ丘線	桜ガ丘2丁目3-15地先	見通しの悪い交差点で、横断する際危険	外側線・ラバーポール新設	建設課
②	市道南・宮川線	南町1丁目70-1地先	樹木が歩道にはみ出しており、歩行する際危険	樹木の伐採等の検討 登下校時の安全歩行の指導	建設課 小学校
③	市道岡・鎌田36号線	南町2丁目3-1地先	店舗へ出入りする車両が多く、歩道を通行する際危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【大池小学校】

No. 2

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道荻・一碧湖・梅の木平線	吉田 8 2 4 - 4 大池小学校駐車場の出入り口	校内駐車場の出入口が狭く、送迎車で混合うため、歩道通行の際危険	出入口の拡幅検討	教育委員会
②	市道荻・一碧湖・梅の木平線	荻 5 3 9 - 7 3 先	歩道に雑草が繁茂しているため、歩道通行に支障がある	雑草の除草	建設課
③	市道荻・一碧湖・梅の木平線	吉田 8 2 1 - 1 先	店舗へ出入りする車両が多く、歩道を通行する際危険	登下校時の安全歩行の指導 ストップマークの設置	小学校
④	市道荻・一碧湖・梅の木平線	吉田 8 1 5 - 3 6 9 先	通行車両のスピードが速く、横断歩道通行時危険	既存標識が見えにくいため、 樹木の伐採依頼	警察 建設課

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【川奈小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道伊東川奈八幡野線	川奈1343-2地先	樹木が歩道にはみ出しており、歩行する際危険	樹木の伐採	熱海土木

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【富戸小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道伊東川奈八幡野線	富戸1273-21地先～1293-216地先	通行車両のスピードが速く、路側帯が狭い箇所もあるため、歩行の際危険	路側帯のカラー舗装化	熱海土木

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【八幡野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	国道135号	八幡野1189-34番地	路側帯が狭く、交通量も多いため歩行の際危険を感じる	路側帯のカラー舗装化 登下校時の安全歩行の指導	熱海土木 小学校

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【池小学校】

No. 3

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道中大見八幡野線	池524-5地先	通行車両のスピードが速く、横断歩道通行時危険を感じる	路面標示（減速）の設置検討	熱海土木

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【宇佐美小学校】

No. 3

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道城宿・仲芝線	宇佐美1572-1地先	変則交差点で、通行車両が多く、歩行の際危険	登下校時の安全歩行の指導 横断歩道の移設検討 (移設時横断防止柵の設置等)	小学校 警察 (建設課)
②	県道伊東大仁線	宇佐美1660-23地先	横断歩道の間隔が遠く、児童が渡りたくなり危険	登下校時の安全歩行の指導 (地域住民への周知)	小学校

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道吉田道線	川奈1214-53地先	路側帯が見通しが悪く、歩行の際危険	路側帯のカラー舗装化	建設課
②	市道吉田道線	川奈1182-73地先	通行車両のスピードが速く、横断歩道通行時危険	既設路面標示の修繕	建設課
③	国道135号	川奈1254-165地先	変則交差点を横断時、歩行距離が長く危険	ライン処理による安全確保の検討	熱海土木

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課