

令和5年度 子供の移動経路に関する安全点検場所一覧

2023/11/1現在

【大池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	吉田・一碧湖線	伊東市吉田249付近	幅の狭い歩道が続いており、車両が通ると危険。	路側帯のカラー舗装化	建設課
②	荻・伊東道線	伊東市荻218地先	歩道幅が狭い。横断時も交通量が多いので危険。	外側線の修繕 歩行に関する指導	建設課 学校

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【宇佐美小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	郷戸・芝原線	宇佐美1537-1地先	歩道部分が狭く、電柱が多数あり危険。	歩行に関する指導	学校

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【八幡野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道中大見・八幡野線	八幡野1324-9地先	横断歩道がカーブの先にあり、下りで車両が速度を出してくるので危険。	滑り止め舗装設置	熱海土木 事務所

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	保代口1号線	玖須美元和田720-67地先	カーブが続くので車両が走行時、路側帯にはみ出すことがあり危険。	区画線（ドットライン）設置	建設課
②	国道135号線	川奈1254-233地先	歩道がデコボコであり、水がたまると歩行者が縁石上を歩くことがあるため危険。	歩道舗装修繕 歩行に関する指導	熱海土木事務所 学校

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【伊東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	銀座元町・湯田町線	広野1-6-7	歩道が狭く、暗いと樹木に気づきにくく危険。	樹木の伐採	建設課
②	泉・城星線	岡70	水たまりなどができると、歩行者がそれを避けようと車道に出てしまい危険。	落葉等清掃	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【宇佐美保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	郷戸1号線 北田・豊田線 北田・郷戸線	宇佐美1669-1地先	ラバーポールが折れている。	ラバーポール修繕	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【玖須美保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①		大原町2-1-1	伊東小と市役所をつなぐ歩道橋の階段と地面が同じ白色であるため踏み外すことがあり危険。	階段の塗装	資産経営課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、資産経営課、伊東市教育委員会

【小規模保育所えん】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	岡広町・水落線	岡広町8-9地先	伊豆急線路との境の柵の幅が広く、こどもがくぐれてしまい危険。	柵の間にワイヤー設置	鉄道事業者

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【吉田幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	阿原・西川線	吉田451地先	幼稚園前の横断歩道を横断時、坂を下ってくる車両の速度が出ていて危険。	区画線（ゼブラ）設置	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会