


# 【伊東市】 大池小学校区 (R5要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所



①路線名：吉田・一碧湖線

<危険の状況>

- ・幅の狭い歩道が続いており、車両が通ると危険。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】  
路側帯のカラー舗装化



# 【伊東市】大池小学校区（R5要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会


①路線名：荻・伊東道線

<危険の状況>

- ・歩道幅が狭く、横断時も交通量が多いので危険。

<対策内容>


- ・【市道路管理者】  
路側帯のカラー舗装化
- ・【学校】  
歩行に関する指導



# 【伊東市】 宇佐美小学校区 (R5要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

— : 通学路 (学校指定)  
○ : 要対策箇所




①路線名：郷戸・芝原線  
<危険の状況>  
・ 歩道部分が狭く、電柱が多数あり危険。  
<対策内容>  
・ 【学校】  
 歩行に関する指導



©OpenStreetMap contributors

# 【伊東市】 八幡野小学校区 (R5要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会



①路線名：県道中大見・八幡野線

<危険の状況>

- ・横断歩道がカーブの先があり、下り車両が速度を出してくるので危険。

<対策内容>


- ・【熱海土木事務所】  
滑り止め舗装設置



# 【伊東市】南小学校区（R5要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

— : 通学路（学校指定）  
○ : 要対策箇所




①路線名：保代口1号線

<危険の状況>

- ・カーブが続いており、車両が走行時、路側帯にはみ出すことがあり危険。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】  
区画線（ドットライン）設置



©OpenStreetMap contributors

# 【伊東市】南小学校区（R5要対策箇所）

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

①路線名：国道135号線

<危険の状況>

- ・歩道に凹凸があり、水がたまると歩行者が縁石上を歩行するので危険。

<対策内容>

- ・【熱海土木事務所】  
歩道の舗装修繕



— : 通学路（学校指定）  
○ : 要対策箇所



©OpenStreetMap contributors

# 【伊東市】伊東小学校区（R5要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会


①路線名：銀座元町・湯田町線

<危険の状況>

- ・歩道幅が狭く、暗いと樹木に気付きにくく危険。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】  
樹木の伐採




©OpenStreetMap contributors

# 【伊東市】 伊東小学校区 (R5要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

— : 通学路 (学校指定)  
○ : 要対策箇所



①路線名：泉・城星線  
<危険の状況>  
・水たまりが歩道にできると歩行者がそれを避けるために車道に出て危険。  
<対策内容>  
・【市道路管理者】  
落葉等清掃




© OpenStreetMap contributors

# 【伊東市】 宇佐美保育園区 (R5要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所



①路線名：郷戸1号線  
北田・豊田線  
北田・郷戸線

<危険の状況>

- ・ ラバーポールが折れている。

<対策内容>

- ・ **【市道路管理者】**  
ラバーポール修繕




©OpenStreetMap contributors

# 【伊東市】 玖須美保育園区 (R5要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所



## ①路線名：

<危険の状況>

- ・ 伊東小と市役所をつなぐ歩道橋の段差と地面が同じ色であり踏み外すことがるため危険。

<対策内容>

- ・ 【伊東市資産経営課】  
会談の塗装




©OpenStreetMap contributors

# 【伊東市】小規模保育所えん区（R5要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所




①路線名：岡広町・水落線  
<危険の状況>  
・伊豆急線路と道路との境の柵の幅が広く、子どもがぐぐれてしまい危険。  
<対策内容>  
・【伊豆急行】  
柵の間にワイヤー設置



# 【伊東市】吉田幼稚園区（R5要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所



①路線名：阿原・西川線

<危険の状況>

- ・坂を下ってくる車両の速度が出ており、横断歩道を横断時危険。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】  
区画線（ゼブラ）設置



©OpenStreetMap contributors