

# 子供の移動経路に関する要対策箇所一覧（R6年度）

2024/10/25現在

## 【八幡野小学校】

No. 1

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	城ヶ崎線	八幡野947-651付近 ～コミセン前横断歩道	歩道と反対側を歩かなくてはならない場合、路肩が狭く 交通量が多いので危険である。	安全指導	小学校

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

## 【富戸小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
	県道伊東川奈八幡野線	伊東市富戸1273-21番地先	カーブ部分であり通行車両から歩行者が見にくいというえに、グリーン ベルト部分に雑草が生い茂っているため、車道部分を歩かなくては ならないので危険	土砂除去 除草 グリーンベルト修繕	熱海土木事務所

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

## 【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	下田旧道線	玖須美元和田716-87付近	雨天時、歩道に水があふれ、歩行するときに車道側には み出し危険	土砂除去	建設課

【対策検討メンバー】 伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

## 【伊東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	国道135号線	大原1丁目 1 付近	歩道橋の塗装がはがれ、錆びているため触れると怪我の 危険性がある。	手摺塗装	熱海土木事務所

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【玖須美保育園】

No. 2

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道伊東港線	和田2丁目1-2	歩道の側溝蓋がずれており、子どもが歩行するとき転びやすく危険。	検討中	熱海土木事務所

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【八幡野保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	城ヶ崎線	八幡野947-298付近	踏切を渡った所で、歩道が線路側にあるため、歩行する際に危険である。	横断指導線 外側線 ラバーポール	建設課

【対策検討メンバー】 伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【宇佐美保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	北田・豊田線	宇佐美611-2付近	ラバーポールが折れており、子どもが歩行時に足が掛かり転倒の危険性がある。	ラバーポール 修繕	建設課

【対策検討メンバー】 伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会