

【伊東市】 八幡野小学校区（R 6 要対策箇所）

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会



: 要対策箇所



: 通学路


No	路線名・住所
①	城ヶ崎線
	八幡野947-651付近 ～コミセン前横断歩道

< 道路の状況 >

歩道と反対側を歩かなくてはならない場合、路肩が狭く交通量が多いので危険。

< 対策内容 >

【小学校】
安全指導



【伊東市】 八幡野保育園区 (R6 要対策箇所)


【対策検討メンバー】 伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所

No	路線名・住所
①	城ヶ崎線
	八幡野947-298付近

< 道路の状況 >
踏切を渡った所で、歩道が線路側にあるため、歩行する際に危険。

< 対策内容 >
【建設課】 R7年度（予定）
横断指導線
外側線
ラバーポール




©OpenStreetMap contributors

【伊東市】 富戸小学校区（R6 要対策箇所）

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

No	路線名・住所
①	県道伊東川奈八幡野線
	富戸1273-21番地先



<道路の状況>

該当箇所がカーブ部分であり、通行車両から歩行者が見にくいいうえに、グリーンベルト部分に雑草が生い茂っているため、歩行時に危険。

<対策内容>

【熱海土木事務所】

除草

土砂除去

グリーンベルト修繕



【伊東市】伊東小学校区（R6 要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所

 : 通学路


No	路線名・住所
①	国道135号線
	大原1丁目 1 付近

< 道路の状況 >

歩道橋の塗装がはがれ、錆びているため触れると怪我の危険性がある。

< 対策内容 >

【熱海土木事務所】 R7年度
手摺塗装



【伊東市】 玖須美保育園区（R6 要対策箇所）

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所

No	路線名・住所
①	県道伊東港線
	和田2丁目 1 - 2

< 道路の状況 >

歩道の側溝蓋がずれており、子どもが歩行するときに転びやすく危険。

< 対策内容 >


【熱海土木事務所】
検討中



©OpenStreetMap contributors

【伊東市】南小学校区（R6 要対策箇所）

【対策検討メンバー】伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会



No	路線名・住所
①	下田旧道線 玖須美元和田716-87付近


<道路の状況>

雨天時、歩道に水があふれ、歩行するときに車道側にはみ出し危険。

<対策内容>

【建設課】

土砂除去



©OpenStreetMap contributors

【伊東市】宇佐美保育園区（R6 要対策箇所）

【対策検討メンバー】伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会



：要対策箇所

No	路線名・住所
①	北田・豊田線 宇佐美611-2付近

<道路の状況>

ラバーポールが折れており、子どもが歩行時に足をかけてしまうと転倒の危険。

<対策内容>

【建設課】R6～R7年度
ラバーポール修繕



©OpenStreetMap contributors

