

未就学児童の移動経路に対する安全点検及び対策の実施状況（R元年度）

令和3年6月1日現在

【富士見保育園】

No. 1

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道万畑線	玖須美元和田722-307の陸橋の隙間	交通量が多いが、防護柵がなく、落下の危険がある箇所がある	ガードパイプの設置	建設課	R1実施済み
②	市道右城星2号線	玖須美元和田722-407～717-422	道幅が狭く、区画線等がない	区画線（外側線）の設置	建設課	R1実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【玖須美保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	国道135号	スーパーアオキ前横断歩道	アオキ側横断歩道の待機場所が狭く、車の交通量が多く、スピードも出すため危険だが、防護柵がない	車止めの設置	熱海土木	R1実施済み
②	国道135号	観光会館交差点	防護柵がなく、車がスピードを出す	車止めの設置	熱海土木	R1実施済み
③	市道竹の台・物見が丘線	物見が丘27-1～25-1	下が崖になっており、防護柵が子供の背より高く危険	ガードパイプの設置（ガードレールに追加）	建設課	R1実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【伊豆栄光湯川保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	国道135号	伊東駅入口の信号交差点	信号待ちする際に待機場所が狭い	車止めの設置	熱海土木	R1実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【伊豆栄光荻保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道池東松原線	保育園前の歩道	防護柵が少なく、空いている隙間に駐車される	ガードレールの設置	熱海土木	R1実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【ちゅうりっぷ保育園】

No.2

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	国道135号	吉田357 マックス バリュー付近交差点	交通量が多いが、交差点との境に車止めがなく危険	車止めの設置	熱海土木	R1実施済み
②	国道135号	吉田349 JA吉田付近 交差点	交通量が多いが、交差点との境に車止めがなく危険	車止めの設置	熱海土木	R1実施済み
③	市道北川2号線	吉田417-3丸塚公園付近 交差点	歩道がなく、交差点も多く危険	区画線（外側線）の設置 グリーンベルトの設置	建設課	R1実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【宇佐美保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	主要地方道伊東大仁線	宇佐美1655-4地先 ～1658-13地先	歩行者用信号機の時間が短い	信号機の秒数見直し	伊東警察	R1実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【荻幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道池東松原線	荻幼稚園反対側歩道	交通量が多いが、防護柵がない	ガードパイプの設置	熱海土木	R1実施済み
②	県道池東松原線	ダイナム付近	草木が繁茂し歩道が狭くなっており、防護柵がない	除草 ガードパイプの設置	熱海土木	R1実施済み
③	入谷・城ノ木戸線	新山住宅付近	路側帯の区画線が消えている	区画線（外側線）の設置	建設課	R1実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【吉田幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	ちゅうりっぷ保育園要望箇所①と重複					

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【八幡野幼稚園】

No. 3

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道中畑・小坂線	八幡野428付近 ～参宮橋	交通量が多いが、歩道がなく路側帯が狭い	区画線（外側線）の設置	建設課	R1実施済み
②				ラバーポールの設置	建設課	R2実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【池幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道四辻線	池584（杉膳前）道路	車道と路側帯の区別がない	区画線（外側線）の設置	建設課	R1実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【南幼稚園富士見分園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	国道135号	水無田交差点	交通量が多く、信号の待機場所が狭い	ラバーポールの設置	熱海土木	R1実施済み

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課