


静岡県 伊東市 東小学校工区(通学路合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、東小学校、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

学校区域図



危険箇所



バス停があり路側帯が狭くて危険

交差点で死角があり危険



バス停があり歩道が狭くて危険



危険箇所

静岡県 伊東市 西小学校工区(通学路合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、西小学校、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

● 危険箇所

学校区域図

大型車両等交通量が多く危険



路側帯と車道の区別がなく危険



至 修善寺

東急ハーヴェストクラブ



静岡県 伊東市 旭小学校工区(通学路合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、旭小学校、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

● 危険箇所

学校区域図

歩道幅員が狭く危険

至 市街地



歩道幅員が狭く危険

狭い道路で送迎車の乗降りの際危険
枝葉が道路に被さり暗くて危険

路側帯と車道との区別がなく危険

児童飛出しによる交通事故発生交差点

歩道幅員が狭く危険

狭隘道路で車両通行が多く
見通しが悪く危険

交通量が多く横断歩道がなく危険

至 修善寺



静岡県 伊東市 大池小学校工区(通学路合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、大池小学校、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

学校区域図



● 危険箇所

車両事故が多い路線であり、横断防止柵では危険



大雨で冠水するため危険

静岡県 伊東市 川奈小学校工区(通学路合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、川奈小学校、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

樹木が歩道にはみ出しており、
歩行する際に危険

● 危険箇所

学校区域図



静岡県 伊東市 富戸小学校工区(通学路合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、富戸小学校、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

学校区域図



● 危険箇所



通行車両のスピードが速く危険

至 熱海市

①



②



横断歩道がカーブに近接しているため、車両の見通しが悪く危険

②

至 下田市



静岡県 伊東市 八幡野小学校工区(通学路合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、八幡野小学校、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

学校区域図

● 危険箇所

至 熱海市

①

歩道が整備されておらず、
交通量も多く危険

③

横断歩道がカーブに接近して
いるため、車両の見通しが悪く
危険

②

変則交差点で見通しが悪く危険

②

①

③

八幡野小
文

0 100 m

静岡県 伊東市 池小学校工区(通学路合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、池小学校、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課



学校区域図



通行車両のスピードが
速く横断歩道通行時危険

路側帯と車道との区別がなく危険
狭隘道路で歩行が危険




大型車両の交通量が多く
道路横断時危険

横断歩道歩行時、車両の
見通しが悪く危険



【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、宇佐美小学校、伊東警察署、伊東市危機対策課

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、宇佐美小学校、伊東警察署、伊東市危機対策課



歩行空間が明確化されて
おらず危険

緩やかなカーブが連続して
おり見通しが悪く危険



路側帯と車道の区別がなく危険

路側帯と車道の区別がなく危険

至 下田市



静岡県 伊東市 南小学校工区(通学路合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、南小学校、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

学校区域図



危険箇所

至 熱海市



樹木が歩道内にあり歩行する際に危険

至 市街地



変則交差点で通行車両が多く危険



バス停が有り、歩道が狭くて危険

至 下田市

・交通量が多く白線がきえているため危険
・踏切が狭く歩行する際危険