

令和4年度 伊東市子どもの移動経路の危険箇所摘出及び要対策箇所一覧表

令和4年11月1日現在

【東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道馬場4号線	馬場町一丁目81-2付近	西小側から渡る際、横断歩道がなく危険。	区画線（横断歩道）設置	警察
②	市道馬場4号線	馬場町一丁目182地先 ～176地先付近	歩道がなく、車道との明確な区別も無いため危険。	区画線（外側線）設置 路側帯のカラー舗装化	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	国道135号	竹の内二丁目93-5付近	横断歩道が曲がり角にあるので、曲がってくる車が歩行者に気づきにくく危険。	区画線（横断歩道）移設	警察
②	市道通学通り線	桜木町一丁目552-9地先	消防署側から通学橋への横断時、川沿いを進んでくる車の交通量が多く、停止線を越えて停止するため危険。	横断指導線設置	建設課
③	国道135号	音無町7地先	車の往来が多いため、横断するときに危険。	横断指導線設置 区画線（停止線）移設 都市型水路設置	熱海土木事務所
④	市道弥生・末広線	弥生町524-9地先 ～522-1地先	区画線（外側線）が消えている。 また、県道に出てくる車が停止線を越えてくるので危険。	道路反射鏡設置	建設課
	市道弥生2号線	弥生町617-1地先 ～514-5地先		道路反射鏡設置 区画線（外側線）設置	
⑤	主要地方道 伊東修善寺線	桜木町二丁目670-3地先	青信号の時間が短いため、横断歩道を渡るときに急ぐため危険。	歩行に関する指導	学校
⑥	市道松原・鎌田線	幸町500-1地先	途中で歩道や柵が無くなるため危険。	ラバーポール設置	建設課
⑦	市道渚・和田線 市道竹の内・静海線	竹の内二丁目112-1地先	歩行者用信号がなく、横断するとき危険。	区画線（横断歩道）一部撤去	警察

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【大池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道十足道線	吉田825-10地先	道路沿いの樹木が歩行エリアまで伸びてきており危険。	植栽の伐採(所有者への依頼) 路側帯のカラー舗装化の拡張	建設課
②	市道吉田・一碧湖線	吉田794-147地先	道路沿いの樹木が歩行エリアまで伸びてきており危険。 歩道上に落葉が堆積して歩行時に滑りやすく危険。	植栽の伐採(枝葉の伐採、除草) 落葉清掃	建設課
③	市道荻・一碧湖・梅の木平線	吉田815-116地先	道路沿いの樹木が歩行エリアまで伸びてきており危険。	植栽の伐採(枝葉の伐採、除草)	建設課
④	市道荻・一碧湖・梅の木平線	吉田815-117地先	下り坂で速度を出す車が多く、歩行時危険。	区画線(外側線)設置 区画線(破線)設置	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【八幡野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	認定外道路	八幡野1184-13地先 ～1186-17地先	道路が狭く、歩行時に危険。	路側帯のカラー舗装化 区画線(外側線)設置 歩行に関する指導	建設課 学校
②	市道伊豆高原・東拓線	八幡野1167-25地先	下ってくる車から、横断歩道を渡ろうとする児童が見えにくく横断時に危険。	区画線(横断歩道)撤去 歩行者溜りの確保 区画線(ドットライン)設置 区画線(中央線)設置	警察 建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道 中大見八幡野線	池475-1地先	坂を下る車からの見通しが悪く横断時に危険。	滑り止め舗装設置	熱海土木事務所
②	県道 中大見八幡野線 市道 下里・鷲尾線	池475-1地先	大型車の交通量が多く、横断する際に内輪差等が危険。	ラバーポール設置（県道） ラバーポール設置（市道）	熱海土木事務所 建設課
③	市道四辻線	池555-1地先～544-4地先	路側帯がなく歩行時に危険。	区画線（外側線）設置	建設課
④	市道四辻線	池584-7地先～894-22地先	通行量が多く、側溝蓋の段差により、歩行時に危険。	側溝蓋の交換 路側帯のカラー舗装化	建設課
⑤	市道四辻線	池615-14地先～615-6地先	路側帯がなく歩行時に危険。	区画線（外側線）設置	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道川奈線	川奈1217-15地先	歩道脇に樹木が生えており、歩道が狭く歩きにくくなっている危険。	歩行に関する指導	学校
②	市道川奈線	川奈1225-33地先	店舗から出る車が信号待ちで歩道上に停車する場合があります、歩行者が歩行時に危険。	横断指導線設置	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【旭小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	主要地方道伊東修善寺線	宮川町二丁目50-1地先	川沿いの道と合流する部分で歩道が途切れており、横断時に危険。	横断指導線設置	熱海土木事務所

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【富士見保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	認定外道路	玖須美元和田704-4地先	道が狭く車等が来ていることに気づきにくく危険。	歩行に関する指導	保育園

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、産業課、伊東市教育委員会

【八幡野保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道八幡野・浜入口線	八幡野1189-165地先 ～1189-158地先	歩道が途中で途切れており、歩行時、車の出入り等があり危険。	ラバーポール設置 路側帯のカラー舗装化 区画線（外側線）設置	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【伊豆栄光荻保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道池東松原線	荻599-1地先	歩行者ゾーンに侵入してくる車がいる危険。	ラバーポール設置	熱海土木事務所

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【つくし保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	農道向山支線1号	吉田513-23地先	側溝蓋がなく、植栽で見えにくくなっており、歩行時に転落する恐れがあり危険。	植栽の伐採 側溝蓋設置 ラバーポール設置	産業課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、産業課、伊東市教育委員会

【小規模保育所えん】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道山田3号線	松原771-12地先	側溝蓋が落ちており、歩行時に危険。	側溝蓋の修繕	建設課

【対策検討メンバー】 伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【幼保連携型認定こども園 川奈愛育クラブ】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道西鬼ヶ窪・水無田線	川奈1183-176地先 ～1216-18地先	道が狭く路側帯がないため、歩行時に危険。	路側帯のカラー舗装化	建設課
②	市道磯道線	川奈1185-308地先 ～1185-51地先	カーブで道路幅が減少し、歩道がなくなるため歩行時に危険。	路側帯のカラー舗装化 ラバーポール設置 区画線（中央線、外側線）修繕	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【八幡野幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道上道2号線	八幡野1189-1地先	交通量多く、歩行時、見通しが悪く危険。	区画線（外側線）設置 路面標示（歩行者注意）	建設課

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【吉田幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道吉田・一碧湖線	吉田449-4地先	横断歩道時、走行車両を確認しにくく横断時危険。	歩行者溜りの確保 ラバーポール設置	建設課 警察

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

【荻幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道池東松原線	荻121-2地先、 荻65-5地先	信号待ちをする際に車が近くを通り危険。	ガードパイプ設置 車止め設置 路側帯のカラー舗装化	熱海土木 事務所

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会