

# 伊東市内子供の移動経路の要対策箇所一覧表 (R3年度)

令和3年11月1日現在

## 【東小学校】

No. 1

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道135号 市道音無2号線外	伊東市物見が丘1041-1地先 ～竹の内2丁目471地先	歩道が狭く、段差があつて歩きにくく危険 区画線（止まれ）が消えかけており、市道側から出てくる車が危険	植栽の伐採 歩道段差解消 路面表示の強調 区画線（止まれ）修繕	小学校 熱海土木 建設課 警察

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道岡広町・水落線 (2級河川小沢川)	伊東市猪戸2-4地先	川沿いに転落防止柵がない箇所があり危険	転落防止柵設置	熱海土木

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【旭小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道泉・城星線	伊東市岡1349-34地先 ～1349-26地先	横断歩道が付近に無く、横断時危険	区画線（横断歩道）設置 歩道切り下げ、減速マーク、ラバーポール設置	警察 建設課

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【大池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道十足道線	伊東市吉田826-12付近	区画線（外側線）が消えかけており、また、路側帯が狭く歩行時危険	区画線（外側線）修繕	建設課
2	市道十足道線	伊東市吉田829-7付近	路側帯の草の繁茂及び土砂により歩道が狭く危険	道路内除草・土砂撤去	建設課
3	市道十足道線	伊東市荻539-18付近	区画線（止まれ）が消えかけており歩行時危険	区画線（止まれ）修繕	警察

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【富戸小学校】

No. 2

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道川奈道1号線	伊東市富戸213-1地先	雨天時側溝蓋（鉄板）が浮き上がるため危険	グレーチングへ交換	建設課
2	県道伊東川奈八幡野線	伊東市富戸1273-132地先 ～1215-24地先	車両の速度が速く、歩行時危険	ガードパイプ設置	熱海土木

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【八幡野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

【池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県道中大見・八幡野線	伊東市池469-4地先	歩道が整備されていないため危険	路側帯のカラー舗装化	熱海土木
2	市道四辻線	伊東市池561-5地先 ～894-13地先	路側帯が狭く、道路標識等が邪魔になり、歩行時危険	区画線（外側線）設置 側溝蓋交換及び路側帯のカラー舗装化	建設課
3	市道下里・鷺尾線 県道中大見八幡野線	伊東市池475-1地先	大型車通行量が多く、歩行者巻き込みの可能性があり危険 交差点部の幅員が狭く、かつ対向車が見えにくく危険	道路反射鏡、車止め設置の検討 区画線（停止線）修繕 ラバーポール設置、カラー舗装化	建設課 警察 熱海土木

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【宇佐美小学校】

No. 3

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道城宿・仲芝線	伊東市宇佐美1571地先	歩行者用待機場所が狭く、待機時危険	歩行者溜りの確保	建設課 警察
2	市道阿原田線外	伊東市宇佐美1536-1地先	路側帯が狭く、交通量も多いため、歩行時危険	ラバーポール設置及び交換	建設課
3	市道城宿・仲芝線	伊東市宇佐美1640-1地先 ～1641-7地先	路側帯が狭く、交通量も多いため、歩行時危険	通行規制内容を保護者に周知指導	小学校
4	市道郷戸・芝原線	伊東市宇佐美1572-18地先 ～1971-3地先	路側帯が狭く、交通量も多いため、歩行時危険	標識柱撤去	建設課

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道下田旧道線	伊東市玖須美元和田716-524地先	道路が坂道で見通しが悪く、横断歩道が薄くなっており危険	区画線（中央線）修繕 区画線（横断歩道）修繕	建設課 警察

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【富士見保育園】

No. 4

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

【玖須美保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

【広野保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

【宇佐美保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道伊東大仁線	伊東市宇佐美1701-1地先 ～1116-1地先	交通量が多く、通行車両の速度も速く、歩行時危険	ポラード設置 ガードパイプ交換	熱海土木
2	主要地方道伊東大仁線	伊東市宇佐美1701-1地先 ～1116-1地先	歩行者用信号の時間が短く、渡り切れず危険 横断歩道が薄くなっているため、歩行時危険	歩行者用信号の時間延長の検討 区画線（横断歩道）修繕	警察
3	市道歳顔・豊田線	伊東市宇佐美614-1地先 ～614-34地先	側溝蓋が無い箇所があり、歩行時危険	側溝蓋設置の検討	建設課
4	市道城宿・仲芝線	伊東市宇佐美1571地先 （阿原田踏切）	多方向から車両が通過し、歩行時危険	交差点部のカラー舗装化の検討	建設課
5	宇佐美地内水路	伊東市宇佐美869-4地先	水路に柵がない箇所があり、幅員が狭く、歩行時危険	転落防止柵設置	建設課

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【八幡野保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道八幡野・浜入口線外	伊東市八幡野502-2地先 ～989-4地先	路側帯が狭く、歩行時危険	区画線（外側線）設置 路側帯のカラー舗装化	建設課

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【伊豆栄光荻保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県道池東松原線	伊東市荻599-1地先	交通量が多く、通行車両の速度も速く横断時危険	路側帯のカラー舗装化 標識の交換（子供の移動経路用）	熱海土木警察

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【伊豆栄光富戸保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

## 【伊豆栄光湯川保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道135号	伊東市湯川3-1-1地先	歩行者用信号の時間が短く、渡り切れず危険	横断時の安全歩行の指導	保育園
2	市道西口・北中線	伊東市湯川269-6地先 (伊東公園付近)	横断歩道が付近になく、横断歩行時危険	横断時の安全歩行の指導	保育園

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【つくし保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

## 【なぎさ保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道静海1号線	伊東市和田1-12-29地先	交差点歩行時、見通しが悪く、交通量も多いため危険	区画線（外側線、ゼブラ）設置	建設課
2	市道伊東駅・伊東港線	伊東市和田1-51-3地先	散歩コースだが、近くに横断歩道が無いいため横断時危険	散歩コース変更による安全歩行の確保	保育園

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【ちゅうりっぷ保育園】

No. 6

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

## 【小規模保育所えん】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

## 【幼保連携型認定こども園川奈愛育クラブ】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

## 【伊東幼稚園】

No. 7

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

## 【宇佐美幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	宇佐美保育園要望④と重複				
2	市道桜田線	伊東市宇佐美1609-1地先	側溝蓋がぐらつき、隙間が広い箇所があり歩行時危険	側溝蓋修繕	建設課
3	市道郷戸・芝原線	伊東市宇佐美1535-13地先 ～1535-6地先	個人所有のグレーチングの隙間が広い箇所があり歩行時危険	登下校時の安全歩行の指導 対側（市管理）の側溝蓋修繕	幼稚園 建設課

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【八幡野幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道上道2号線	伊東市八幡野1191-2地先	幅員が狭く、歩行時危険	交差点部のカラー舗装化 路面標示（歩行者注意）設置の検討	建設課
2	国道135号	伊東市八幡野428-1地先	車両左折時に歩行者巻き込みの可能性がある危険	区画線（外側線）設置	熱海土木
3	国道135号	伊東市八幡野1189-5地先	路面標示が車道と近く待機時危険	路面標示（止まれ）撤去	幼稚園

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

## 【池幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

## 【南幼稚園富士見分園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道右城星1号線	伊東市玖須美元和田727-38地先	道路幅員が狭く、路側帯がないため歩行時危険	登下校時の安全歩行の指導 （ルート変更）	幼稚園
2	市道下田旧道線	伊東市玖須美元和田716-69地先	道路の見通しが悪く、横断時危険	歩道部のカラー舗装化	建設課
3	国道135号	伊東市玖須美元和田747-204地先	交通量が多く、信号の待機場所が狭いため横断時危険	歩車分離信号の検討 区画線（横断歩道）修繕 ガードパイプ設置	警察 熱海土木

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【吉田幼稚園】

No. 8

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道阿原・西川2号線	伊東市吉田565-2付近	横断歩道がなく、横断時危険	お散歩コースの変更 区画線（外側線）設置（新規お散歩コース）	幼稚園 建設課
2	市道阿原・西川2号線	伊東市吉田571-3付近	横断歩道がなく、横断時危険	お散歩コースの変更 区画線（外側線）設置（新規お散歩コース）	幼稚園 建設課
3	市道阿原・西川2号線	伊東市吉田452地先	通行車両の速度が速く、横断時危険	スムーズ横断歩道設置の検討	警察 建設課

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、伊東市教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【荻幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

【野間自由幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					

【伊東聖母幼稚園】

No.	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今年度の危険箇所の抽出はございませんでした					