

伊東市内通学路の要対策箇所一覧表 (H29年度)

令和元年6月3日現在

【東小学校】

No. 1

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道大原・竹の内線	竹の台2-9～2-30地先	車道が狭く、歩行の際危険	路側帯のカラー舗装化 ストップマーク設置	建設課 小学校	済
②	市道芹田・大原線	大原1丁目4-12地先	国道135号から曲がってくる車両が、歩行者から見えにくく危険	道路端部のカラー舗装化	建設課	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
今年度 (H29) はございません						-

【旭小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道松原・鎌田線	広野3丁目3-20地先	歩行者溜りの範囲があいまいなため、信号待ちの際危険	歩行者溜りの明示	建設課	済
②	市道南町3号線	南町2丁目1-21～1-1地先	既設カラー舗装が消えかかっているため、歩行の際危険	カラー舗装の修繕	建設課	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【大池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道荻・一碧湖・梅の水平線	荻536-79地先	交通量が多く、スピードも出ているので、横断歩道歩行時危険	路面標示（減速）設置 交通安全指導員による安全歩行の指導	建設課 交通安全協会	済
②	市道十足道線	吉田地内 (大池小学校から十足に抜ける道)	道幅が狭く、大型車両等の通行が多いため、歩行の際危険	外側線の新設検討 登下校時の安全歩行の指導	建設課 小学校	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【川奈小学校】

No. 2

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道伊東川奈八幡野線	川奈759-1地先 蓮慶寺付近カーブ	見通しの悪いカーブで、歩道を歩行する際、危険を感じる	自発光式道路鋲の設置検討	熱海土木	R1 施工予定
②	県道伊東川奈八幡野線	川奈1351-1地先	歩道に段差があり、歩行の際危険	歩道端部のカラー化 車道部凹凸の解消	熱海土木	R1 施工予定
③	県道伊東川奈八幡野線	川奈483-2地先	見通しの悪い交差点で、歩行の際危険	巻き込み+ドット線設置検討	熱海土木	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【富戸小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道伊東川奈八幡野線	富戸1219-5～1273-21地先	通行車両のスピードが速く、路側帯が狭い箇所もあるため、歩行の際危険	路側帯のカラー舗装化	熱海土木	一部完了

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【八幡野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道中大見八幡野線	八幡野1324-9地先	通行車両のスピードが速く、横断歩道歩行時危険を感じる	路面標示設置（ドットライン）	熱海土木	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	認定外道路	池557-2地先	道幅が狭く急勾配なため、滑りやすく、歩行の際危険	すべり止め舗装 転落防止柵	建設課	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【宇佐美小学校】

No. 3

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道城宿・中島線	宇佐美1650-16地先	登校時、日光で信号機が見えにくく、歩行者用信号機も無いため、横断歩道歩行時危険	登下校時の安全歩行の指導 ストップマーク設置	小学校	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	国道135号	川奈1254-17地先	老木が歩道にはみ出しており、歩行の際危険。また、倒木する可能性が有り危険	樹木の伐採	熱海土木	R1 施工予定
②	国道135号 他	川奈1254-51地先	変則交差点で車両の出入りが複雑なため、歩行の際危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校	済
③	市道下田旧道線	玖須美元和田716-69地先	交差点で死角が有り危険	ストップマーク設置 登下校時の安全歩行の指導	小学校	済
④	市道右城星2号線 他	玖須美元和田717-122地先	狭隘道路のため歩行の際危険	車両通行の誘導 (ドットライン)	建設課	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課