

【伊東市】東小学校区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

— : 通学路（学校指定）
— : 3校統合に係る接続路
○ : 要対策箇所

①路線名：市道馬場4号線
<危険の状況>
・西小側から渡る際、横断歩道がなく危険
<対策内容>
・【警察】
区画線（横断歩道）設置



②路線名：市道馬場4号線
<危険の状況>
・歩道がなく、車道との明確な区別が無い
ため危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
区画線（外側線）設置
路側帯のカラー舗装化



©OpenStreetMap contributors

【伊東市】西小学校区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

- : 通学路（学校指定）
- : 3校統合に係る接続路
- : 要対策箇所

西小学校

- ③路線名：国道135号
- <危険の状況>
- ・車の往来が多いため、横断するとき危険
- <対策内容>
- ・【県道路管理者】
 - 横断指導線設置
 - 区画線（停止線）移設
 - 都市型水路設置

- ⑦路線名：市道渚・和田線
市道竹の内・静海線
- <危険の状況>
- ・歩行者用信号がなく、横断するとき危険
- <対策内容>
- ・【警察】
 - 区画線（横断歩道）一部撤去



- ①路線名：国道135号
- <危険の状況>
- ・横断歩道が曲がり角にあるので、曲がってくる車が歩行者に気づきにくく危険
- <対策内容>
- ・【警察】
 - 区画線（横断歩道）移設

【伊東市】西小学校区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

- : 通学路（学校指定）
- : 3校統合に係る接続路
- : 要対策箇所



⑥路線名：市道松原・鎌田線
 <危険の状況>
 ・途中で歩道や柵がなくなるため
 危険
 <対策内容>
 ・【市道路管理者】
 ラバーポール設置



②路線名：市道通学通り線
 <危険の状況>
 ・消防署側から通学橋への横断時、車の交通量が多く、停止線を越えて停止するため危険
 <対策内容>
 ・【市道路管理者】
 横断指導線設置



④路線名：市道弥生・末広線
 市道弥生2号線
 <危険の状況>
 ・区画線（外側線）が消えている
 ・県道に入る車が停止線を越えてくるので危険
 <対策内容>
 ・【市道路管理者】
 区画線（外側線）設置
 道路反射鏡設置

⑤路線名：主要地方道伊東修善寺線
 <危険の状況>
 ・青信号の時間が短いため、横断歩道を渡るとき急ぐので危険
 <対策内容>
 ・【学校】
 歩行に関する指導



【伊東市】大池小学校区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

— : 通学路（学校指定）
○ : 要対策箇所

①路線名：市道十足道線
<危険の状況>
・道路沿いの樹木が歩行エリアまで伸びてきており危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
植栽の伐採（所有者への依頼）
路側帯のカラー舗装化の拡張



③路線名：市道荻・一碧湖・梅の木平線
<危険の状況>
・道路沿いの樹木が歩行エリアまで伸びてきており危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
植栽の伐採（枝葉の伐採、除草）



②路線名：市道吉田・一碧湖線
<危険の状況>
・道路沿いの樹木が歩行エリアまで伸びてきており危険
・道路上に落葉が堆積しており滑りやすく危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
植栽の伐採（枝葉の伐採、除草）
落葉清掃



④路線名：市道荻・一碧湖・梅の木平線
<危険の状況>
・下り坂で速度を出す車が多く、歩行時危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
区画線（破線）設置
区画線（外側線）設置



大池小学校


©OpenStreetMap contributors

【伊東市】 八幡野小学校区 (R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

— : 通学路 (学校指定)
○ : 要対策箇所

① 路線名：認定外道路
<危険の状況>
・道路が狭く、歩行時危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
路側帯のカラー舗装化
区画線 (外側線) の設置
・【学校】
歩行に関する指導



② 路線名：市道伊豆高原・東拓線
<危険の状況>
・下ってくる車から、横断歩道を渡ろうとする児童が見えにくく横断時に危険
<対策内容>
・【警察】
区画線 (横断歩道) 撤去
・【市道路管理者】
歩行者溜りの確保
区画線 (ドットライン) 設置
区画線 (中央線) 設置




【伊東市】池小学校区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会




【伊東市】池小学校区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会



【伊東市】南小学校区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会



①路線名：市道川奈線
<危険の状況>
・ 歩道脇に樹木が生えており、歩道が狭く歩きにくく危険
<対策内容>
・ 【学校】
歩行に関する指導



②路線名：市道川奈線
<危険の状況>
・ 店舗から出る車が信号待ちで歩道上に停車する場合があります、歩行者が歩行時に危険
<対策内容>
・ 【市道路管理者】
横断指導線設置



【伊東市】旭小学校区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会




- : 通学路（学校指定）
- : 要対策箇所

- ①路線名：主要地方道
伊東修善寺線
- <危険の状況>
 - ・川沿いの道と合流する部分で歩道が途切れており、横断時に危険
- <対策内容>
 - ・【県道路管理者】
横断指導線設置




【伊東市】 富士見保育園区 (R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、産業課、伊東市教育委員会



【伊東市】八幡野保育園区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会



①路線名：市道八幡野・浜入口線
<危険の状況>
・歩道が途中で途切れており、歩行時、車の出入り等があり危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
ラバーポール設置
路側帯のカラー舗装化
区画線（外側線）設置



【伊東市】伊豆栄光荻保育園区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会




①路線名：県道池東松原線
<危険の状況>
・歩行者ゾーンに侵入してくる車がい
て危険
<対策内容>
・【県道路管理者】
ラバーポール設置



【伊東市】つくし保育園区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、産業課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所



①路線名：農道向山支線1号
<危険の状況>
・側溝蓋がなく、植栽で見えにくく
なっており、歩行時に転落する恐れ
があり危険
<対策内容>
・【市農道管理者】
植栽の伐採
側溝蓋の設置
ラバーポール設置



【伊東市】小規模保育所えん区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所



①路線名：市道山田3号線
<危険の状況>
・側溝蓋が落ちており、歩行時に危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
側溝蓋の修繕



【伊東市】 認定こども園川奈愛育クラブ区 (R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所

①路線名：市道西鬼ヶ窪・水無田線

<危険の状況>

- ・道が狭く路側帯がないため、歩行時に危険

<対策内容>

- ・【市道路管理者】
路側帯のカラー舗装化



②路線名：市道磯道線

<危険の状況>

- ・カーブで道路幅が減少し、歩道がなくなるため歩行時に危険

<対策内容>

- ・【市道路管理者】
路側帯のカラー舗装化
ラバーポール設置
区画線（中央線、外側線）修繕



川奈
愛育クラブ

【伊東市】八幡野幼稚園区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会

 : 要対策箇所



八幡野幼稚園

①路線名：市道上道2号線
<危険の状況>
・交通量が多く、歩行時見通しが悪く危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
区画線（外側線）設置
路面標示（歩行者注意）



©OpenStreetMap contributors

【伊東市】吉田幼稚園区（R4要対策箇所）

【対策検討メンバー】熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会



- ①路線名：市道吉田・一碧湖線
<危険の状況>
・横断歩道時、走行車両を確認しにくく横断時危険
<対策内容>
・【市道路管理者】
歩行者溜りの確保
ラバーポール設置



©OpenStreetMap contributors

【伊東市】 荻幼稚園区 (R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】 熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東市教育委員会



①路線名：県道池東松原線
<危険の状況>
・信号待ちをする際に車が近くを通り危険
<対策内容>
・【県道路管理者】
ガードパイプ設置
車止め設置
路側帯のカラー舗装化

