

## 伊東市内通学路の要対策箇所一覧表（H27年度）

令和2年6月1日現在

### 【東小学校】

No.1

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
今年度(H27)はございません						-

### 【西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道伊東駅・伊東港線	猪戸一丁目5-32地先	自動車の路上駐車により、車道を歩行しなければならず危険	路側帯のカラー舗装化(イエロー)	建設課	済
②	市道松原本町・寿町線	中央町7番地先	歩行者専用道路を自転車で走行している人がいて危険	地域住民への啓発	小学校 交通安全協会	済

【対策検討メンバー】伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

### 【旭小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道下方・海立線	宮川町1丁目10～15番地付近	交通量が多く、横断歩道が無いため、歩行の際危険	横断歩道新設検討	警察	済
②	市道南・宮川線	南町2丁目59-1付近	道路幅員が狭く、交通量が多いため、歩行の際危険	路側帯のカラー舗装化 ラバーポール新設	建設課	済

【対策検討メンバー】伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

### 【大池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道荻・一碧湖・梅ノ木平線	荻561-23地先	歩道と横断歩道の線形がずれている為、歩行の際危険	横断歩道の移設	警察	済

【対策検討メンバー】伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

### 【川奈小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道伊東・川奈・八幡野線	川奈1149-1地先 川奈小南門付近	車道と路側帯の区別が無く危険	ドット線+カラー舗装化	熱海土木	済

【対策検討メンバー】伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

## 【富戸小学校】

No.2

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道伊東川奈八幡野線	富戸1203-1地先 小学校前	車道を走行する車両から、信号機が見えにくく、横断歩道を歩行する児童が危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校	済
②	県道伊東川奈八幡野線	富戸479-1地先	横断歩道を歩行する際、見通しが悪く危険	登下校時の安全歩行の指導 ストップマーク設置	小学校	済

【対策検討メンバー】伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

## 【八幡野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	国道135号	八幡野1189番地の20号付近	歩道が整備されておらず、交通量も多く危険	外側線の引直し	熱海土木	済

【対策検討メンバー】伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

## 【池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	認定外道路	池557-2地先	下り坂を歩行の際、勢いよく車道に飛び出してしまう危険	車止め(アーチ式)設置 外側線の新設	建設課	済

【対策検討メンバー】伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

## 【宇佐美小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道中里・峯・大見線	宇佐美2111-1 シルク前	路側帯と車道の区別が無く危険	外側線の設置 路側帯のカラー舗装化	建設課	済

【対策検討メンバー】伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、伊東市危機対策課

## 【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容(簡潔にした文章)	対策内容	事業主体	対応
			今年度(H27)はございません			-