

伊東市内通学路の要対策箇所一覧表 (H28年度)

平成29年6月1日現在

【東小学校】

No. 1

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道大原14号線	大原3丁目2番地先	側溝蓋が無く、歩行の際危険	側溝蓋の設置	建設課	済
②	県道伊東港線	芝町2番地先	ゴミステーションにより、既設路側帯（グリーンベルト）が狭くなり、歩行の際危険	ゴミステーション置場の設置場所の調整	小学校	済
③	国道135号	大原1丁目1番地	歩道橋の階段が滑りやすく、歩行の際危険	清掃等の維持管理修繕	熱海土木	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道旧冷川道線	岡広町1-14	路側帯が無く、歩行の際危険	外側線の設置	建設課	H30施工予定
②	市道松原本町・寿町線	松原本町13-5	路上駐車により、歩行の際危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【旭小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
今年度（H28）はございません						—

【大池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
今年度（H28）はございません						—

【川奈小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道伊東・川奈・八幡野線	川奈1032-2地先	歩道内にある側溝蓋に隙間があるため、歩行の際危険	側溝蓋の隙間の修繕	熱海土木	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【富戸小学校】

No. 2

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
今年度（H28）はございません						—

【八幡野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	国道135号	八幡野539-20地先	下り外側線をはみだし走行する車両があり、歩行の際危険	ラバーポール設置 交通指導員による安全歩行の指導	熱海土木 交通安全協会	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【池小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道中大見・八幡野線	池524番地付近	横断歩道歩行時、スピードを出す車両が多く危険	ストップマーク設置	小学校	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【宇佐美小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	県道宇佐美停車場線	宇佐美1798-2付近	横断歩道歩行時、車両が見えにくく危険	交差点改良工事施工予定	熱海土木	済
②	市道宇佐美中央通線	宇佐美1807-10 消防署前交差点付近	横断歩道が無い車道を横断しなければならず危険	横断歩道新設検討	警察	検討中
③	認定外道路 二級河川仲川	宇佐美1849-1付近	降雨時、川が増水し歩行の際危険	増水時、通らないように指導	小学校	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応
①	市道下田旧道線	玖須美元和田716番地の824付近	スピードを出す車両が多く、横断歩道歩行時危険	路面標示（減速マーク）設置	建設課	済
②	市道万畑線	玖須美元和田727番地の672番地付近	S字の道路で、見通しが悪く、歩行の際危険	路側帯のカラー舗装化	建設課	H29施工予定
③	市道西鬼ヶ窪・水無田線	川奈1216番地の14番～1183番地の176番付近	狭隘道路で車両の通行も多く、歩行の際危険	登下校時の安全歩行の指導	小学校	済

【対策検討メンバー】 伊東市建設課、教育委員会、熱海土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課