

静岡県 伊東市 東小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、東小学校、熱海土木事務所、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署

学校区域図

● 危険箇所



駐停車の車が多く、歩行者が車道にはみ出し危険

見通し悪く、歩道もなく危険


静岡県 伊東市 西小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、西小学校、熱海土木事務所、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署

学校区域図



危険箇所



至 修善寺

静岡県 伊東市 旭小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、旭小学校、PTA会長、熱海土木事務所、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署

学校区域図



● 危険箇所

至 市街地

交通量及び駐車場の出入り等が多く危険

②



①

交通量が多く、見通し悪く危険

①



至 修善寺

静岡県 伊東市 大池小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、大池小学校、PTA会長、PTA母親代表、熱海土木事務所、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署

学校区域図



● 危険箇所



大型車両が多く
危険

外灯も防護柵も
なく危険



静岡県 伊東市 川奈小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、川奈小学校、PTA会長、PTA母親代表、熱海土木事務所、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署



静岡県 伊東市 富戸小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、富戸小学校、富戸区長、熱海土木事務所、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署

学校区域図



● 危険箇所



静岡県 伊東市 八幡野小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、八幡野小学校、PTA会長、熱海土木事務所、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署

学校区域図

● 危険箇所

至 熱海市

車道幅員狭く歩行者との接触の危険あり

③

一部歩道が無く危険

④

見通しが悪く危険

②

①

④

②

①

静岡県 伊東市 池小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、池小学校、熱海土木事務所、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署

学校区域図



危険箇所



通行車両のスピードが速く、
交通量も多いが歩道境界部
に防護柵がなく危険

車道幅員狭く歩行者との
接触の危険あり

静岡県 伊東市 宇佐美小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、宇佐美小学校、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署

学校区域図

● 危険箇所

至 熱海市

①



側溝蓋が無く危険

側溝蓋の隙間が
広く危険

②



③



見通し悪く危険

③

通行車のスピード
が早く危険

④



④

横断歩道が無く危険

⑤



⑤

至 下田市



静岡県 伊東市 南小学校工区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、南小学校、PTA、熱海土木事務所、伊東市建設課、伊東市危機対策課、伊東警察署

学校区域図



危険箇所

至 熱海市

- ・一部歩道が無く国道の区画線も無く危険
- ・歩道橋上部の上空占有物(NTT)が低く雨天時に傘等が触れてしまい危険

至 市街地

- ・区画線が無く危険

- ・大型車両の通行が多く危険

- ・グリーンベルト内を児童が歩かない
- ・歩道もなく区画線もないため危険

- ・交通量が多いにも関わらず幅員が狭く危険

- ・交通量が多いにも関わらず幅員が狭く区画線もなく危険

至 下田市



外側線の設置



拡張を予定している
(今年度発注予定)