

# 静岡県 伊東市 東小学校工区(通学路合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、東小学校、PTA、県土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課



# 静岡県 伊東市 旭小学校工区(通学路合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、旭小学校、県土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

● 要対策箇所

学校区域図



① 歩行者溜りの範囲があいまいなため、信号待ちの際危険



② 既設カラー舗装が消えかかっているため、歩行の際危険

# 静岡県 伊東市 大池小学校工区(通学路合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、大池小学校、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

学校区域図



要対策箇所



① 交通量が多くスピードも出ているので、横断歩道歩行時危険

② 道幅が狭く、大型車両等の通行が多いため、歩行の際危険



# 静岡県 伊東市 川奈小学校工区(通学路合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、川奈小学校、PTA、県土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

 要対策箇所



学校区域図

① 見通しの悪いカーブで、歩道を歩行する際、危険を感じる

② 歩道に段差があり、歩行の際危険



③ 見通しの悪い交差点で、歩行の際危険

至 下田市



# 静岡県 伊東市 八幡野小学校工区(通学路合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、八幡野小学校、県土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

● 要対策箇所




# 静岡県 伊東市 池小学校工区(通学路合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、池小学校、伊東警察署、交通安全協会

 要対策箇所

学校区域図



① 道幅が狭く急勾配のため、滑りやすく、歩行の際危険

# 静岡県 伊東市 宇佐美小学校工区(通学路合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、宇佐美小学校、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

 要対策箇所



① 日光で信号機が見えにくく、横断歩道歩行時危険



# 静岡県 伊東市 南小学校工区(通学路合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】伊東市建設課、教育委員会、南小学校、県土木事務所、伊東警察署、交通安全協会、伊東市危機対策課

