

国道 135 号バイパス街路樹基礎調査業務

報 告 書

令和 6 年 3 月

伊東市 建設部 都市計画課

1 現状	3
(1) 経緯	3
(2) 樹種、樹齢	4
(3) 維持管理	7
2 課題の整理	9
(1) 枯損枝による事故	9
(2) 樹齢による倒木	10
(3) 維持管理の限界	11
(4) 課題への対応事例	13
3 関連計画等の整理	15
(1) 第五次伊東市総合計画	15
(2) 伊東国際観光温泉文化都市建設計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針	16
(3) 伊東市都市計画マスタープラン	17
(4) 伊東市景観形成基本計画及び伊東市景観計画	18
(5) アンケート調査	19
4 現況調査の結果	22
(1) 国道 135 号バイパス街路樹配置マップ	22
(2) 樹高、樹間	27
(3) ヤシ台帳	40

1 現状

(1) 経緯

昭和 57 年、伊東ライオンズクラブから 70 本の街路樹（以下、「ワシントンヤシモドキ」という。）が市に寄贈され、昭和 59 年までの 2 年間をかけて国道 135 号バイパスに植栽された。加えて、昭和 59 年 3 月、国道 135 号バイパスの二車線暫定開通に合わせて、県事業により宇佐美地区寄りに 110 本のワシントンヤシモドキが植栽された。以降、年月とともに市民や観光客からも認知され、伊東八景にこそ数えられていないものの、ヤシのある景観は観光地・伊東の玄関口としてシンボリック的存在となっている。

この景観を維持管理するため、昭和 58 年 11 月 21 日、県と市の間で「国道 135 号伊東市湯川地内における県管理道路区域の工作物の維持管理に関する協定」を締結し、昭和 59 年 4 月 1 日から湯川字境川から湯川四丁目までの植樹帯内の樹木の管理は市が行うこととなった。平成 6 年 5 月 11 日に協定の変更があり、市が管理する区間が湯川四丁目から観光会館前まで延長された。同協定に基づき、ワシントンヤシモドキを含む植樹帯内の樹木については、剪定や枯損枝の収集などの維持管理業務を市が行っている。

(2) 樹種、樹齡

① 樹種

国道 135 号バイパスに植栽されているワシントンヤシモドキの基本情報は下表のとおりである。樹種としては、学名「*Washingtonia robusta*」に分類される。

目	科	亜科	連	属	種
ヤシ目	ヤシ科	列ボットヤシ亜科	列ボットヤシ連	ワシントンヤシ属	<i>Washingtonia filifera</i>
					<i>Washingtonia robusta</i>

学 名	<i>Washingtonia robusta</i>
和 名	ワシントンヤシモドキ
別 名	シガラヤシモドキ、オキナヤシモドキ、オニジュロ
形 態	常緑高木
生育気候	温帯、亜熱帯気候（日本では本州南岸以南）
成 木	樹高 30m 以上、幹周り約 90 cm
耐 寒 性	−9.4℃ まで
寿 命	正確な寿命は不明である。同属のワシントンヤシ (<i>Washingtonia filifera</i>) は約 60 年とされているので同程度と推察される。しかし、ワシントンヤシモドキ (<i>Washingtonia robusta</i>) の中には 100 年生育した個体があったとの説もある。



日当たりの良い場所、肥沃な土壌を好む。水やりは降雨に任せる。

（令和 5 年 9 月 28 日撮影）



下の方の葉が枯れて垂れ下がることにより幹を守る役割を果たす。葉が枯れ落ちると剥がれた箇所は新たな幹となり、頭頂部に新しい枝葉を生やし樹高が高くなっていく。

（令和 5 年 9 月 28 日撮影）

② 樹齢

ワシントンヤシモドキが分類されるヤシ目は、幹に年輪がないことから、現在の樹齢を測定することは困難である。そのため、植樹時の樹高から当時の樹齢を推定し、現在の樹齢を推定するほかない。


植樹当時の新聞記事の写真や道路構造令における建築限界※を考慮すると植樹時の樹高は4 m程度だったと考えられる。樹高4 mとなると推定樹齢 15 歳であり、**令和5年現在、樹齢 55 歳前後**と推定される（株式会社植源（樹木医）に確認済み。）。

また、現在の樹齢は 55 歳前後と推定できるものの、①樹種に記載のとおりワシントンヤシモドキの正確な寿命は不明であることから、正確な余命も不明ということになる。

※建築限界について


鉄道線路、道路などにおいて、交通物を安全に通過させるために必要な空間確保のために定められた規定のこと。平成 30 年（2018 年）に道路構造令が改正されるまでの道路における建築限界は下図のとおり。

<建築限界>



改正後は、車高 4.1m に余裕高 0.7m を加えた 4.8m となっている。

右図のとおり、当時の規定の中で、ワシントンヤシモドキを歩道等に植樹する場合、路肩が 50cm、建築限界における余裕高 70cm を考慮すると、頭頂部の葉が車道上の建築限界に侵入しないようにするためには、最低 4 m の樹高が必要であったと考えられる。



※植樹当時の新聞記事（昭和 59 年 6 月 8 日伊豆新聞）について

ヤシ並木ピンチ

国道バイパスの110本

589
6/8
伊豆新聞

丸坊主、全滅の心配も

国道135号伊東バイパス湯川区間に植えられたワシントンヤシの葉が枯れ、大半が丸坊主になってしまった。県から管理を任せられた市都市整備課の職員たちは、葉が枯れただけで、木そのものは枯れていないのではと希望的観測をしているが、植栽にあたった業者は「木も枯れたかも知れないので、いま見守っている。何とか助かってくれればありがたいのだが」と話していた。伊東のシーサイドラインを南国情緒で飾ろうと、せっかく植えられたヤシ並木だが、開通二カ月前で早くもピンチ。葉が落ちた原因は、今年の異常な寒波もさることながら、開通に間に合わせるため、相当無理をしたためではないかとささやかされている。

寒さと植え急ぎ？

バイパス湯川区間の南側帯には五十七年度から二年かけて伊東ライオンズクラブが七十本のワシントンヤシを寄贈。そして今年三月、県が宇佐美寄りに百十本を植えた。一本の植栽は植栽費用を含めて五万六千円前後。ライオンズクラブが植えた七十本は、伊東の土になじませた上で慎重に植え、一部植え替えもしたので比較的樹勢があり、緑の葉をつけているところが、四月一日の二重線暫定開通に合わせて植えられた県事業のワシントンヤシは現在、五本に一本の割合で葉が赤茶色に変色したり、丸坊主になっている。南国情緒と

はほとんど速く、無残な姿で惨状に立っている。造園業者らの話では、時期としては六月のいまごろ植えるのが適当なのに、バイパス開通のスケジュールと合わせて三月に植えたことに無理があったのではないかと。また、このヤシは大半が九州の一部を八丈島から持ってきたものだが、仮植する余裕もなく伊東の風土になじまないまま植えたこと、もちろん、今年の異常な寒波、潮風が強く吹きつけたことなど悪条件が重なったため、葉が枯れたものとみられる。しかし、幹まで枯れてしまったのかどうか、もう少ししばらく様子を見ないとわからない。中には中央部に緑の葉が残っているものもあるので、今後の気象状況によっては樹勢を取り戻し、早ければこの夏にも新芽が出るかも知れないという。

り、造園業者が責任を持つこと。除草、施肥などは市がやることになる。植栽までは、県事受け持つことになるが、市議会として行われたが、その後、会バイパス特別委員会では、の管理はすべて伊東市に移す。何でも市に移管されるのは「おかしい」という質問も出されていた。県は当初、ほかの安くて丈夫な木を植える予定だったが、ワシントンヤシにすべきだと強く主張したのも市議会だった。

葉が枯れてしまったバイパスのワシントンヤシ

※ ワシントンヤシモドキを支えている四脚鳥居支柱の高さが概ね 1.2m と推定され、これを基準にするとワシントンヤシモドキの樹高は概ね 4 m（以下）と推定される。

(3) 維持管理

ワシントンヤシモドキの維持管理については、市が静岡県との間で交わした「国道 135 号伊東市湯川地内における県管理道路区域の工作物の維持管理に関する協定（昭和 58 年 11 月 21 日締結）」に基づき実施している。主に、強風などにより道路に落下した枯損枝の収集及び処分や落下のおそれがある枝の剪定を行っており、景観の維持や交通事故等の防止を図っている。

① 枯損枝収集業務

市職員のパトロールによる点検や関係機関又は市民等からの通報に基づき、道路に落下している枯損枝が発見された場合、収集及び処分を実施している。落下した枯損枝が大量の場合は委託している民間事業者が収集及び処分を行うが、少量の場合は市の職員が行っている。

近年の実施状況（委託業者実施分）

（単位：回）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
R1	－	1	1	1	3	1	2	1	1	－	2	1	14
R2	－	1	－	1	2	6	1	－	1	－	1	1	14
R3	－	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	13
R4	－	2	1	2	3	6	－	－	－	－	－	－	14
R5	－	1	1	3	2	3	－	－	－	1	1	1	13

② 剪定業務

年に1回、台風シーズンの前（9月頃）にワシントンヤシモドキの枝の剪定を行い、枯損枝の落下を未然に防いでいる。作業手順は以下のとおりである。

【作業手順】

ア 国道135号バイパスの片側車線規制を行う。

イ 高所作業車をワシントンヤシモドキ2本の間に停車する。クレーンの首を振ることにより、1箇所の停車で2本の剪定作業を行えるようにする。

ウ 高所作業車のバケットにシュート（筒状の布）を取り付ける。

エ 葉柄をノコで除去し、人力で剥ぎ取る。

オ 除去した枝はシュートで投下する。

カ 枝はシュートを伝って、運搬用トラックの荷台に収集して搬出する。

キ 2本の剪定作業の後、次の箇所にスライド移動する。

イ～キの作業を繰り返す。

※ 高所作業車を使用しているため、作業基準として10分間平均風速が10m/s以下の状況にて行う。



アとイの様子

2 課題の整理

(1) 枯損枝による事故

これまでに、ワシントンヤシモドキの枯損枝が国道 135 号バイパスの車道や歩道に落下することによる交通事故等が発生している。市では、1—(3)のとおり枯損枝収集業務や剪定業務を行い、ワシントンヤシモドキの維持管理を実施しているところであるが、枯損枝の落下を全て防ぐことは現実的に難しい。

ワシントンヤシモドキは現在も成長を続けており、樹高が高くなることにより、落下する枯損枝の速度が増すことから、重大事故につながる可能性が高まっている。さらに、近年、国道 135 号バイパス沿いには大型店舗が出店しているほか、新型コロナウイルス感染症が収束に向かうことにより、観光客等が増加し交通量も増加することが見込まれる。

そのため、今後、事故の頻度も被害度も高まるおそれがある。

近年の事故発生状況

年 度	内 容	市の対応
平成 22 年度	落下した枯損枝が原因でバイクが転倒した。	損害賠償金の支払いを行った。
平成 24 年度	店舗から国道 135 号バイパスへ出庫した車両が死亡事故を起こした。	警察の交通診断により、ワシントンヤシモドキがブラインド効果を引き起こした可能性を指摘された。
平成 28 年度	落下した枯損枝が車両を損傷させた。	損害賠償金の支払いを行った。
平成 29 年度	落下した枯損枝が車両を損傷させた。	損害賠償金の支払いを行った。
令和元年度	落下した枯損枝が車両を損傷させた。	損害賠償金の支払いを行った。

(2) 樹齢による倒木

1—(2)のとおり、令和5年現在、ワシントンヤシモドキの樹齢は55歳前後と推定されている。正確な寿命は不明であるものの、同属のワシントンヤシ (*Washingtonia filifera*) の寿命が約60年とされていることから、近い将来、寿命を迎える可能性は十分にある。もし寿命を迎えた場合、倒木のおそれがあり、国道135号バイパスの車道や歩道、周辺の住家や店舗にワシントンヤシモドキが倒れこむことにより、重大な人的・物的被害が発生する可能性がある。そのため、樹齢からくる倒木については絶対に避けなければならないが、国道135号バイパス沿いのワシントンヤシモドキは、同時期に植樹されていることから、一斉に寿命を迎える可能性もあり、その場合は対応が非常に困難となることが予見される。



枯死したワシントンヤシモドキ
(生成 AI により作成)


一般的に、ワシントンヤシモドキが樹齢を迎えた場合は、頭頂部の葉が枯れ、枯死する。ここまでの状態となってしまうと、倒木のリスクはかなり高まっているので、枯死する前、樹勢に陰りが見えてきた段階で伐採しておくことが望ましい。他市の事例ではあるが、強風で倒れた例（主として首折れや幹の腐食、傷が原因）や根株不朽菌で根元が腐った例（外傷もなく、目視では診断が困難）がある。

現在、樹齢による倒木を避けるために、毎年1回実施している剪定業務の中で剪定事業者が樹勢の確認をしている。これまでのところは樹勢に陰りが見え始めている個体は確認されていないが、いつでも伐採できる体制は整えている。

(3) 維持管理の限界

ワシントンヤシモドキが成長し樹高が高くなるに伴い、近い将来、現在の維持管理の方法（1—(3)のとおり）では対応できなくなることが懸念される。

剪定業務については、現在、24m揚程の高所作業車を用いて、国道135号バイパスの走行車線を1車線規制（閉塞）した上で実施している。ただし、高所作業車を2本のワシントンヤシモドキの間に配置して、クレーンの首を振ることにより1度に2本の剪定を行っていることから、剪定を行えるワシントンヤシモドキの樹高は20m程度までのものが限界となる。そのため、ワシントンヤシモドキの樹高が20mを超えてくると、現在のものより大型の高所作業車（27m揚程）を用いなければならない。この場合、国道135号バイパスの追い越し車線も含め、2車線の規制が必要となる（物理的には1車線規制でも作業可能であるが安全面の不安がある。）。



現在植樹されているワシントンヤシモドキの中で、最も樹高が高い個体で約 18m程度であることから（4—(2)の樹高一覧を参照。）、この個体があと 2 m程度成長するまでであれば、全ての個体について現在の維持管理の方法で対応できる見込みである。

ワシントンヤシモドキの成長速度について、植樹から現在までに伸びた樹高を年数で割ることにより計算すると、

最も樹高が高いワシントンヤシモドキの成長速度

$$\{(\text{現在の最高樹高}) - (\text{植樹時の樹高})\} \div (\text{年 数}) = (\text{成 長 速 度})$$
$$(\text{約 } 18 \text{ m} - \text{約 } 4 \text{ m}) \div \text{約 } 40 \text{ 年} = \underline{\text{約 } 0.35 \text{ m/年}}$$

1 年間に約 0.35 m成長すると仮定すると、あと 2 m成長するまでに、

$$(\text{成長量}) \div (\text{成 長 速 度}) = (\text{成長までに必要な年数})$$
$$2 \text{ m} \div \text{約 } 0.35 \text{ m/年} = \underline{\text{約 } 5.71 \text{ 年}}$$

よって、6年後（令和 11 年度）には、現在の維持管理の方法では対応できない個体が出現することになる。樹高 20mを超える個体が数本程度であれば、高所作業車を個別に横付けし、1 本ずつ剪定することにより、6 年後より先、10 年後程度までは対応が可能かもしれない。しかし、樹高の高い個体数が増えてくると対応は困難となる。

この場合、27m揚程の大型の高所作業車を導入し、国道 135 号バイパスを 2 車線規制して剪定作業を行う方法に変更しなければならず、維持管理費用の大幅な増額は避けられず、剪定作業期間中の周辺の交通への影響も懸念される。

(4) 課題への対応事例

① 同種のワシントンヤシモドキに植え替えた事例

実施主体	宮崎河川国道事務所
実施箇所	国道 10 号、国道 220 号
実施前の概況	・昭和 30～40 年代（1960 年代）に植樹された。 ・植樹時の樹高は 3～4 m であった。 ・伐採時の推定樹齢は 60 歳（平成 24 年（2012 年）当時）。 ・全 840 本。
実施理由	20m を超える高さの個体があり管理が困難となってきたほか、樹齢を重ねたことによる立ち枯れや倒木被害も目立っていたため。
実施時期	平成 29 年度～（現在も実施中）
実施内容	・全 840 本の全て植え替える計画。 ・計画期間は 60 年。 ・平成 24 年から植え替えについて検討を開始した。 ・地域の代表者や有識者等で構成する検討委員会を設置し、市民も交えて植え替え計画を策定した。 ・令和 4 年度までに 93 本の植え替えが完了している。

② 別種の樹木に植え替えた事例

実施主体	名古屋市役所
実施箇所	金城埠頭線・稲永公園線
実施前の概況	港町や南国の雰囲気醸し出せるように「ヤシの道」と名づけられた金城埠頭線と稲永公園線の西稲永交差点～金城橋交差点、野跡交差点～稲永スポーツセンター交差点間に街路樹としてワシントンヤシが植樹されていた。
実施理由	樹高が高くなり過ぎたことから、剪定などの維持管理が困難となってきたほか、強風時に高い位置から大きな葉や樹皮が落下することがしばしばあり、危険性が増してきていたため。
実施時期	令和 2～3 年度
実施内容	・全てトウジュロに植え替えた。 ・トウジュロは、ワシントンヤシ属より成長が遅く、葉も落下しにくい樹種であることから選定された。

③ ワシントンヤシモドキを伐採し、再植しなかった事例

実施主体	大阪市立大学
実施箇所	大阪市立大学 杉本キャンパス 一号館前の庭
実施前の概況	・昭和 32～33 年（1957～1958 年）に植樹された。 ・植樹時の樹高は約 50cm であった。 ・伐採時の推定樹齢は 60 歳（平成 29 年（2017 年）当時）。 ・全 29 本。
実施理由	寿命が近づいていると推定されたほか、樹勢のおそれから倒木のおそれがあると判断したため。
実施時期	平成 29 年度
実施内容	・全 29 本のワシントンヤシを伐採、伐根まで行った。 ・伐採したヤシは研究施設への提供やベンチとして活用、希望者への配付などにより活用した。

3 関連計画等の整理


(1) 第五次伊東市総合計画

① 計画の期間

【基本構想】 令和3年度（2021年度）～令和12年度（2030年度）

【基本計画（第十一次）】 令和3年度（2021年度）～令和7年度（2025年度）

② 第十一次基本計画における該当する政策目標



※ 第五次伊東市総合計画第十一次基本計画の中には、直接、国道135号バイパス街路樹に関する記載はないが、ワシントンヤシモドキの適正な維持管理は、上記の景観に配慮したまちづくりに適合する。

(2) 伊東国際観光温泉文化都市建設計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

① 目標年次

【区域区分、都市施設の整備】2025 年（令和 7 年）（基準年次から 10 年後）

【都市づくりの理念、将来の都市構造】2035 年（令和 17 年）（基準年次から 20 年後）

② 都市づくりの基本理念等

都市づくりの基本理念

- ① 豊かな緑に囲まれ、自然環境と共生した、環境負荷の少ない集約された美しい都市
- ② 拠点の形成と連携により都市基盤や生活環境が充実した都市
- ③ 触れ合い・交流により、やすらぎと楽しさに溢れる文化都市
- ④ 災害の最小化と迅速な復興により、安心して暮らせる住みよい都市



主要な都市計画の決定の方針

(4) 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

2) 主要な緑地の配置の方針

④ 景観構成系統の配置の方針

（略）3・3・3 吉田伊東宇佐美線（国道 135 号）を重要な景観軸としてとらえ、周辺修景整備等により積極的な景観形成を図る。※さらに、景観法に基づく景観形成の充実に努め、良好な景観の保全・活用・創出を図る。


※ 3・3・3 吉田伊東宇佐美線（国道 135 号）について積極的な景観形成を図るとあり、当該路線に植樹されているワシントンヤシモドキの適正な維持管理は、伊東国際観光温泉文化都市建設計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合する。

(3) 伊東市都市計画マスタープラン

① 目標年次

【都市づくりの目標】 2030 年（令和 12 年）

② 都市づくりの基本理念等



※ 具体的な将来都市像の一つとして、「豊かな緑に囲まれ、紺碧の海に望む美しい都市～自然系～」があげられており、内容として「自然環境と共生し、市街地の中にも自然環境が感じられるような、美しい都市を築いていきます。」と明記されている。伊東市都市計画マスタープランの中には、直接、国道 135 号バイパス街路樹に関する記載はないが、ワシントンヤシモドキの適正な維持管理は、自然環境との共生や市街地の中にも自然環境が感じられるという将来都市像に適合する。

(4) 伊東市景観形成基本計画及び伊東市景観計画

① 伊東市景観形成基本計画及び伊東市景観計画の目標と基本方針等

景観形成の目標

恵まれた自然景観を守り、これと調和した「美しいまち・伊東を育むまちづくり」

景観形成の基本方針

基本方針－４ 親しみのある美しい道路・河川の景観をつくります

＜具体的な取組みと代表的な対象＞

ア 国道 135 号を重要な景観軸※として、道路や沿道の景観づくりを推進します。

- ① まちの出入口などで現在地が把握できるように、また、来訪者を歓迎するような景観づくりを推進します。

【対象】市境、主要交差点

（伊東市景観形成基本計画）

ゾーン別景観形成方針

＜Ⅱゾーン 伊東地域＞

◆親しみのある美しい道路・河川の景観をつくります◆

・国道 135 号

＜市街地区間＞：海への眺望を楽しめる都市的で軽快な道路景観づくりと、沿道のまち並み景観づくりを推進します。また、アイストップとなる新井山・離山への眺望を確保します。

（伊東市景観計画）

景観重要公共施設の整備に関する事項

＜景観重要公共施設候補地＞

・国道 135 号

市内を南北に縦断する幹線道路で、多くの市民や観光客が利用する。

沿道にはヤシの木が植えられた区間もあり、海岸や樹林地等がある多様な沿道景観となっている。

※ 伊東市景観形成基本計画及び伊東市景観計画においては、国道 135 号を重要な景観軸として位置づけており、ワシントンヤシモドキの適正な維持管理は、景観形成の目標に適合する。

(5) アンケート調査

伊東市景観形成基本計画及び伊東市景観計画の改正と合わせ、国道 135 号バイパス街路樹についてのアンケート調査を実施した。

① 実施概要

時 期	平成 30 年（2018 年） 8 ～ 9 月
対 象	20 歳以上の市民の中から無作為抽出
方 法	郵送調査
送付総数	1, 0 0 0
回 答 数	3 5 1

② 実施結果

問：国道 135 号バイパスのワシントンヤシの植え替え方法

答	回答割合	
同じ位置にヤシを植栽する。	23.6%	} 計 35.9%が ヤシの 植栽を希望
本数を減らし間隔をあけヤシを植栽する。	12.3%	
同じ位置にヤシ以外の樹木を植栽する。	30.2%	} 計 52.7%が ヤシ以外の 植栽を希望
間隔をあけヤシ以外の樹木を植栽する。	22.5%	
管理が難しくなったヤシから撤去し、その後植栽はしない。	11.4%	

問：ヤシ以外に植栽に適すると思われる樹木

答	回答割合	
サクラ	30.6%	
イチョウ	8.6%	
マツ	8.1%	
オリーブ	17.7%	
ナンキンハゼ	3.8%	
その他	31.2%	(ツバキ、ブーゲンビリア、ハイビスカス、ソテツ、ジャカランダ ほか)

1つ目の問において、ヤシの植栽を希望する意見が 35.9%、ヤシ以外の樹木の植栽を希望する意見が 52.7%となったが、2つ目の問において、ヤシ以外の樹木の内訳について確認すると以下のとおりとなる。

	(1つ目の問の回答割合)	×	(2つ目の問の回答割合)	=	(各樹木の希望割合)
・サクラ	52.7%	×	30.6%	=	16.1%
・イチョウ	52.7%	×	8.6%	=	4.5%
・マツ	52.7%	×	8.1%	=	4.2%
・オリーブ	52.7%	×	17.7%	=	9.3%
・ナンキンハゼ	52.7%	×	3.8%	=	2.0%
・その他	52.7%	×	31.2%	=	16.4%

ヤシも含め、いずれの樹木についても過半数を占めるような有力な候補はなかった。

③ ヤシ以外の樹木の街路樹としての適正について

アンケートにおいて「ヤシ以外に植栽に適すると思われる樹木」として挙げられていた樹木について検証するに当たり、「国道10号・220号の植栽と景観に関する検討会（事務局：宮崎河川国道事務所）」が道路緑化技術基準（社団法人日本道路協会）を参考に整理した指標があることから、これを参考とし、事務局において樹木の景観的特徴から次項のとおり評価をした。

一般的には、落葉広葉樹であるサクラやイチョウが街路樹として適性が高い傾向であるが、海岸風景との調和（景観調査機能）に難があり、落葉が多いことから維持管理も課題となる。一方で、オリーブなどの低木は、維持管理がしやすいものの街路樹の機能としては全般的に高木に劣る。

ワシントンヤシモドキは、景観統合機能、景観調和機能、視線誘導機能、指標機能に優れている。

いずれの樹木についても、メリット・デメリットが存在し、街路樹として求められる条件をすべて満たすような樹木は存在しない。そのため、今後新たに街路樹を植え替える場合には、その樹木のメリット・デメリットを整理した上で、観光地・伊東の玄関口としてふさわしい樹木を選定する必要がある。

(ヤシ以外の樹木の街路樹としての適性についての評価一覧表)

機能項目		機能の概要	サクラ	イチヨウ	マツ	オリーブ	ナンキンハゼ	ワシントンヤシモドキ
項目／細目								
景観向上機能	装飾機能	姿・形の美しい植物の導入により 景観向上を図る植栽	◎	◎	◎	△	△	○
	遮蔽機能	景観的に望ましくないものを隠す植栽	○	○	△	－	○	△
	景観統合機能	街路樹（並木）等、景観にまとまりを持たせる植栽	○	○	○	△	○	◎
	景観調和機能	周辺自然（海岸風景）と同化融合を図る植栽	－	－	○	△	－	◎
生活保全機能		物理的あるいは視覚的心理的に騒音低減をもたらす植栽	○	○	△	－	○	△
緑陰形成機能		樹木の枝葉が上空を覆い、寒暖や乾湿等を緩和する植栽	○	○	△	－	○	－
交通安全機能	遮光機能	対向車のヘッドライトによる眩惑を遮る植栽	－	－	－	◎	－	－
	視線誘導機能	車道線形に合わせて植栽し、運転者に線形を予知させる植栽	○	○	○	○	○	◎
	交通分離機能	道路の乱横断等を予防する植栽	－	－	－	○	－	－
	指標機能	特徴的な姿や形によって、その場所の目印とする植栽	○	○	○	－	－	◎
自然環境保全機能		既存林の伐採等、自然改変を補完する植栽	○	○	○	△	○	△


凡例 ◎：十分に機能を充足する
 ○：機能を充足する
 △：機能に寄与する
 －：ほとんど機能しない

4 現況調査の結果


(1) 国道 135 号バイパス街路樹配置マップ

エリア	区間	ページ
エリア 1	岩松交差点～サンハトヤ北側	23
エリア 2	サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点	24
エリア 3	マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所	25
エリア 4	熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス	26


エリア 1 (岩松交差点～サンハトヤ北側)




エリア 2 (サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点)



エリア3 (マリントウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所)




エリア 4 (熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス)



(2) 樹高、樹間

	ページ
ワシントンヤシモドキ（海側）の樹高一覧	28
ワシントンヤシモドキ（海側）の樹高測定結果	29
ワシントンヤシモドキ（海側）の樹間測定結果	31
ワシントンヤシモドキ（山側）の樹高一覧	33
ワシントンヤシモドキ（山側）の樹高測定結果	34
ワシントンヤシモドキ（山側）の樹間測定結果	37



樹高分布	
14m以上	10本
12m以上14m未満	35本
10m以上12m未満	26本
10m未満	8本
計	79本

最高樹高	最低樹高
14.80m	9.03m

※特異値を除く。

樹高平均
12.39m


※特異値を除く。

ヤシ 海側（79本）	樹高測定結果（m）					備考
	北（1回目）	北（2回目）	南（1回目）	南（2回目）	平均値	
1	11.2	11.6	11.7	11.5	11.50	植樹柵有
2	12.8	11.9	12.5	12.4	12.40	植樹柵有
3	11.8	11.4	12.4	12.1	11.93	植樹柵有
4	13.2	13.2	12.6	12.9	12.98	植樹柵有
5	12.9	12.6	13.4	13.5	13.10	植樹柵有
6	12.8	13.2	14.6	14.2	13.70	植樹柵有
7	10.7	10.2	10.6	10.5	10.50	植樹柵有
8	11	10.5	13	12.1	11.65	植樹柵有
9	14.6	14.7	14.4	14.8	14.63	植樹柵有
10	13.3	13.4	14.6	13.6	13.73	植樹柵有
11	15.5	14.7	14.6	14.4	14.80	植樹柵有
12	12.3	12.8	13.1	12.6	12.70	植樹柵有
13	13.5	13.7	14.1	14.3	13.90	植樹柵有
14	13.5	13.8	14.5	14.4	14.05	植樹柵有
15	14.6	14.4	13.3	13.7	14.00	植樹柵有
16	12.9	12.4	13.2	13.7	13.05	植樹柵有
17	14.8	14.6	14.3	14.8	14.63	植樹柵有
18	14.6	14.9	14	13.7	14.30	植樹柵有
19	13.9	14.2	13.3	13.8	13.80	植樹柵有
20	10.9	11.4	10.6	10.9	10.95	植樹柵有
21	14.9	15.1	14.3	14.7	14.75	植樹柵有
22	13.3	12.9	13.3	13.6	13.28	植樹柵有
23	14.2	14.4	13.9	13.8	14.08	植樹柵有
24	8.2	8.4	8.1	8.7	8.35	植樹柵有
25	12.5	12.3	11.4	12.2	12.10	植樹柵有
26	11.6	11.9	10.6	10.8	11.23	植樹柵有
27	10.7	10.6	11.1	10.6	10.75	植樹柵有
28	12.7	12.5	11.3	11.6	12.03	植樹柵有
29	11.5	11.2	11.1	11	11.20	植樹柵有
30	11.8	11.3	12.9	11.9	11.98	植樹柵有
31	13.5	12.8	12.8	13	13.03	植樹柵有
32	12.5	12	12.8	12.9	12.55	植樹柵有
33	13.7	14.3	12.6	12.8	13.35	植樹柵有
34	12.5	12.4	13.1	13.6	12.90	植樹柵有
35	11	11.6	12.6	11.4	11.65	植樹柵有
36	11.9	11.6	11.9	11.5	11.73	植樹柵有
37	11.8	11.3	11.4	11.7	11.55	植樹柵有
38	12.5	12.1	12.7	12.7	12.50	植樹柵有
39	11.6	12	12.5	12.6	12.18	植樹柵有
40	11.7	11.2	11	11.5	11.35	植樹柵有

ヤシ	樹高測定結果 (m)					備考
海側 (79本)	北 (1回目)	北 (2回目)	南 (1回目)	南 (2回目)	平均値	
41	11.1	11.5	11	11.2	11.20	植樹樹有
42	12.5	12.7	12.1	12.7	12.50	植樹樹有
43	13.8	13.2	12.8	12.9	13.18	植樹樹 (小) 有
44	14	13.7	13.8	14	13.88	植樹樹 (小) 有
45	13.2	13	13.1	13.5	13.20	植樹樹有
46	14.3	14.9	14.4	13.9	14.38	植樹樹 (小) 有
47	12.9	13	12.1	11.5	12.38	植樹樹有
48	12.8	12.6	12.8	12.8	12.75	植樹樹有
49	10.8	11.2	14.6	13.8	12.60	植樹樹有
50	10	10.5	10.4	10.1	10.25	植樹帯
51	7.6	7.8	9.2	10	8.65	植樹帯
52	11.2	13	10.1	10.8	11.28	植樹帯
53	13.5	13.8	12.7	13.5	13.38	植樹帯
54	15.2	15.1	12.6	12.8	13.93	植樹帯
55	12.9	12.6	11.8	11.9	12.30	植樹樹有
56	13.2	12.9	12.6	13.1	12.95	植樹樹有
57	12	11.9	12.3	12.4	12.15	植樹樹 (小) 有
58	11.1	10.9	11.1	11.7	11.20	植樹帯
59	11.6	12.3	11.9	12.2	12.00	植樹帯
60	10.7	11.1	11.2	10.6	10.90	植樹帯
61	13.3	13.6	12.5	13.7	13.28	植樹帯
62	7.2	6.8	7.1	7	7.03	植樹樹有
63	10.1	10.9	10.7	11	10.68	植樹樹 + 標識有
64	14.1	14.4	14.2	14.2	14.23	植樹樹有
65	12.9	12	12.7	12.3	12.48	植樹樹有
66	12.3	12.6	12.6	12.7	12.55	植樹樹有
67	10.1	10.8	10.1	10.3	10.33	植樹樹 + 標識有
68	12.3	12.5	12.4	12.2	12.35	植樹樹有
69	8.2	8.4	8.3	8.5	8.35	植樹樹有
70	6.9	7	7.5	7.3	7.18	植樹樹有
71	9	9.1	8.8	9.2	9.03	植樹樹 + 標識有
72	11.4	11.2	11.4	11.9	11.48	植樹樹有
73	4.7	4.8	4.9	4.8	4.80	植樹樹有
74	11.1	11	10.7	10.1	10.73	植樹樹有
75	10.5	10.6	11.5	11.6	11.05	植樹樹有
76	11.5	11.7	11.9	11.5	11.65	植樹樹有
77	11.5	11.7	12	11.4	11.65	植樹樹有
78	9.4	9.3	9.5	9.8	9.50	植樹樹有
79	10.7	10.8	11	10.5	10.75	植樹樹有

海側（ヤシ79本）		樹間結果（m）			備考
		1 回目（北→南）	2 回目（南→北）	平均値	
1	2	15.2	15.3	15.25	
2	3	15.4	15.3	15.35	
3	4	15.4	15.3	15.35	
4	5	15.2	15.4	15.3	
5	6	15.4	15.3	15.35	
6	7	15.2	15.3	15.25	
7	8	15.3	15.4	15.35	
8	9	30.2	30.3	30.25	
9	10	15.2	15.3	15.25	
10	11	15	15.2	15.1	
11	12	15.1	15.3	15.2	
12	13	15.1	15.3	15.2	
13	14	14.9	15	14.95	
14	15	15.2	15.2	15.2	
15	16	15.2	15.3	15.25	
16	17	15.2	15.2	15.2	
17	18	15.3	15.5	15.4	
18	19	15.3	15.3	15.3	
19	20	15.2	15.3	15.25	
20	21	15.5	15.6	15.55	
21	22	15.6	15.7	15.65	
22	23	15.3	15.5	15.4	
23	24	15.8	16	15.9	
24	25	15.4	15.4	15.4	
25	26	15.4	15.5	15.45	
26	27	15.5	15.6	15.55	
27	28	15.2	15.4	15.3	
28	29	15.3	15.4	15.35	
29	30	15.5	15.6	15.55	
30	31	15.7	15.5	15.6	
31	32	15.2	15.3	15.25	
32	33	15.4	15.4	15.4	
33	34	15.3	15.5	15.4	
34	35	15.5	15.4	15.45	
35	36	15.2	15.4	15.3	
36	37	15.4	15.5	15.45	
37	38	15.3	15.3	15.3	
38	39	15.5	15.5	15.5	
39	40	15.2	15.5	15.35	

海側（ヤシ79本）		樹間結果（m）			備考
		1 回目（北→南）	2 回目（南→北）	平均値	
40	41	15.2	15.4	15.3	
41	42	15.4	15.3	15.35	
42	43			0	
43	44	30.2	30.1	30.15	
44	45	15.2	15.2	15.2	
45	46	15.4	15.4	15.4	
46	47	15.4	15.2	15.3	
47	48	15.4	15.3	15.35	
48	49	15.5	15.4	15.45	
49	50			0	
50	51			0	
51	52			0	
52	53	2.4	2.5	2.45	
53	54	3.6	3.4	3.5	
54	55			0	
55	56	15.6	15.4	15.5	
56	57			0	
57	58	12.1	12.2	12.15	
58	59	6.4	6.2	6.3	
59	60	6.2	6.2	6.2	
60	61	6.1	6.1	6.1	
61	62			0	
62	63	15.3	15.1	15.2	
63	64	14.7	14.6	14.65	
64	65	12.1	12.3	12.2	
65	66	17.7	17.7	17.7	
66	67	14.9	14.8	14.85	
67	68	14.7	14.8	14.75	
68	69	15.2	15.3	15.25	
69	70	14.9	14.8	14.85	
70	71			0	
71	72	14.9	15	14.95	
72	73	15.1	15	15.05	
73	74	15	15.2	15.1	
74	75	15.1	15.1	15.1	
75	76			0	
76	77	14.1	14.1	14.1	
77	78	15	15.1	15.05	
78	79	14.7	14.6	14.65	



樹高分布	
16m以上	4本
14m以上16m未満	33本
12m以上14m未満	54本
10m以上12m未満	15本
10m未満	1本
計	107本

最高樹高	最低樹高
18.00m	10.03m

※特異値を除く。

樹高平均
13.54m

※特異値を除く。

ヤシ	樹高測定結果 (m)					備考
山側 (107本)	北 (1回目)	北 (2回目)	南 (1回目)	南 (2回目)	平均値	
1	14.2	14.3	12.1	12.0	13.15	植樹帯
2	14.5	14.3	12.7	12.5	13.50	植樹帯
3	13.4	13.6	13.1	13.7	13.45	植樹帯有
4	12.7	13.2	12.5	13.8	13.05	植樹帯有
5	12.6	13.4	13.1	13.1	13.05	植樹帯有
6	12.5	12.2	14.8	14.2	13.43	植樹帯有
7	12.7	12.3	12.9	12.5	12.60	植樹帯有
8	12.3	12.6	15.5	15.1	13.88	植樹帯有
9	12.2	12.3	12.5	12.9	12.48	植樹帯有
10	12.7	12.8	13.5	13.8	13.20	植樹帯有
11	14.6	14.7	15.0	15.5	14.95	植樹帯有
12	12.7	12.4	14.0	13.2	13.08	植樹帯有
13	12.4	12.1	12.0	11.4	11.98	植樹帯有
14	14.0	14.5	13.2	12.6	13.58	植樹帯有
15	13.7	13.6	14.1	14.0	13.85	植樹帯有
16	13.4	13.8	14.8	13.3	13.83	植樹帯有
17	15.7	15.3	15.3	15.0	15.33	植樹帯有
18	13.7	13.6	13.9	13.8	13.75	植樹帯有
19	16.9	16.8	15.9	15.8	16.35	植樹帯有
20	16.3	16.8	17.6	17.7	17.10	植樹帯有
21	16.8	16.5	14.5	15.0	15.70	植樹帯有
22	9.2	8.7	7.9	7.6	8.35	植樹帯有
23	13.1	13.4	14.7	14.6	13.95	植樹帯有
24	15.6	15.4	16.3	15.7	15.75	植樹帯有
25	14.0	14.2	14.5	15.1	14.45	植樹帯有
26	13.9	14.0	12.1	12.5	13.13	植樹帯有
27	14.1	14.6	15.5	15.4	14.90	植樹帯 + 電光掲示板有
28	14.2	14.7	15.2	15.4	14.88	植樹帯有
29	14.5	14.8	14.1	13.5	14.23	植樹帯有
30	15.5	15.8	16.4	15.9	15.90	植樹帯有
31	14.8	14.5	14.6	15.3	14.80	植樹帯有
32	15.3	15.6	15.7	15.7	15.58	植樹帯有
33	13.3	12.6	12.4	13.4	12.93	植樹帯有
34	14.5	14.2	14.0	14.1	14.20	植樹帯有
35	13.1	12.8	13.7	13.5	13.28	植樹帯有
36	14.1	14.4	14.3	14.6	14.35	植樹帯有
37	12.2	15.7	15.4	15.8	14.78	植樹帯有
38	13.1	13.3	13.0	13.7	13.28	植樹帯有
39	13.2	13.7	13.1	14.0	13.50	植樹帯有
40	12.8	13.2	12.7	12.7	12.85	植樹帯有

ヤシ	樹高測定結果 (m)					備考
山側 (107本)	北 (1回目)	北 (2回目)	南 (1回目)	南 (2回目)	平均値	
41	15.5	15.2	15.4	14.5	15.15	植樹樹有
42	12.1	12.4	12.7	12.4	12.40	植樹樹有
43	14.6	15.1	15.3	14.8	14.95	植樹樹有
44	16.3	16.2	16.4	15.8	16.18	植樹樹有 (45番と共有)
45	18.0	17.8	18.4	17.8	18.00	植樹樹有 (44番と共有)
46	11.6	12.6	12.1	12.3	12.15	植樹樹有
47	13.6	14.2	14.4	14.0	14.05	有 (南側に歩道橋有り)
48	12.7	12.8	12.9	12.3	12.68	有 (北側に歩道橋有り)
49	15.9	14.4	15.8	14.5	15.15	植樹樹 (小) 有
50	13.1	12.6	12.2	12.0	12.48	植樹樹有
51	11.5	11.6	12.0	10.9	11.50	植樹樹有
52	14.8	14.9	13.8	14.0	14.38	植樹樹有
53	13.5	13.1	13.3	13.7	13.40	植樹樹有
54	11.7	11.9	11.4	11.9	11.73	植樹樹有
55	13.9	14.0	13.0	13.3	13.55	植樹樹有
56	12.3	12.3	12.2	12.0	12.20	植樹樹有
57	14.6	14.3	13.8	13.4	14.03	植樹樹 + オービス有
58	11.1	11.6	14.1	13.1	12.48	植樹樹有
59	14.6	13.6	13.6	13.2	13.75	植樹樹有
60	14.9	14.5	13.4	13.7	14.13	植樹樹有
61	14.4	14.4	15.0	14.5	14.58	植樹樹有
62	14.1	14.8	13.7	14.0	14.15	植樹樹有
63	13.6	14.0	14.0	13.7	13.83	植樹樹有
64	14.2	13.9	14.6	14.6	14.33	植樹樹有
65	16.4	14.4	16.0	16.3	15.78	植樹樹有
66	11.6	11.6	11.7	12.0	11.73	植樹樹有
67	14.1	13.9	14.7	14.5	14.30	植樹樹有
68	13.8	13.6	14.7	13.7	13.95	植樹樹有
69	13.2	13.2	13.4	13.6	13.35	植樹樹有
70	14.5	14.5	14.0	14.8	14.45	植樹樹有
71	16.3	15.3	15.5	14.8	15.48	植樹樹有
72	12.1	12.0	13.0	12.5	12.40	植樹樹有
73	12.6	12.7	12.5	12.7	12.63	植樹樹有
74	14.1	14.7	14.4	14.6	14.45	植樹樹有
75	13.4	13.3	12.4	13.9	13.25	植樹樹有
76	15.2	14.9	15.5	15.6	15.30	植樹樹有
77	15.9	15.2	15.8	15.5	15.60	植樹樹有
78	14.0	14.1	14.0	14.6	14.18	植樹樹 (小) 有
79	11.4	11.5	11.2	11.3	11.35	植樹樹 (小) 有
80	13.6	13.3	13.6	13.8	13.58	植樹樹 (小) 有

ヤシ	樹高測定結果 (m)					備考
山側 (107本)	北 (1回目)	北 (2回目)	南 (1回目)	南 (2回目)	平均値	
81	13.3	13.5	12.9	12.5	13.05	植樹樹有
82	10.6	10.7	11.5	10.9	10.93	植樹樹 (小) 有
83	12.0	12.6	12.4	12.7	12.43	植樹樹 (小) 有
84	11.3	11.5	11.0	10.2	11.00	植樹樹 (小) 有
85	11.2	11.4	11.4	11.1	11.28	植樹樹 (小) 有
86	12.9	12.4	11.6	12.2	12.28	植樹樹 (小) 有
87	13.3	13.0	13.0	13.7	13.25	植樹樹 (小) 有
88	13.7	13.5	13.0	13.3	13.38	植樹樹 (小) 有
89	13.5	12.9	13.4	12.9	13.18	植樹樹 (小) 有
90	13.0	12.9	13.3	13.5	13.18	植樹樹 (小) 有
91	13.7	13.1	13.4	13.1	13.33	植樹樹 (小) 有
92	10.8	11.3	11.5	11.7	11.33	植樹樹 (小) 有
93	12.9	12.8	12.3	12.2	12.55	植樹樹 (小) 有
94	11.3	11.4	11.9	11.5	11.53	植樹樹 (小) 有
95	12.2	12.2	11.6	11.6	11.90	植樹樹 (小) 有
96	13.0	13.9	13.3	13.9	13.53	植樹樹 (小) 有
97	14.0	14.3	14.1	14.5	14.23	植樹樹 (小) 有
98	13.4	13.3	15.3	13.3	13.83	植樹樹 (小) 有
99	11.9	12.5	11.6	12.9	12.23	植樹樹 (小) 有
100	13.4	13.9	13.5	13.8	13.65	植樹樹 (小) 有
101	12.6	12.8	12.4	12.9	12.68	植樹樹 (小) 有
102	11.9	11.2	11.1	11.5	11.43	植樹樹 (小) 有
103	11.6	11.2	11.9	11.3	11.50	植樹樹 (小) 有
104	13.4	13.5	13.4	13.1	13.35	植樹樹 (小) 有
105	12.7	12.8	13.2		12.90	植樹樹 (小) 有
106	12.4	12.6	12.5	12.3	12.45	植樹樹 (小) 有
107	10.8	10.5	10.6	10.7	10.65	植樹樹 (小) 有

山側（ヤシ107本）		樹間結果（m）			備考
		1 回目（北→南）	2 回目（南→北）	平均値	
1	2	3.3	3.3	3.30	
2	3			0.00	
3	4	15.3	15.3	15.30	
4	5	15.3	15.1	15.20	
5	6	15.4	15.6	15.50	
6	7	15.5	15.2	15.35	
7	8	15.3	15.3	15.30	
8	9	15.2	15.2	15.20	
9	10	15.1	15.2	15.15	
10	11	15.1	15.2	15.15	
11	12	15.1	15.2	15.15	
12	13	14.9	15.1	15.00	
13	14	15.4	15.3	15.35	
14	15	15.1	15.0	15.05	
15	16	14.9	15.0	14.95	
16	17	21.1	21.0	21.05	
17	18	9.0	9.1	9.05	
18	19	15.3	15.2	15.25	
19	20	15.2	15.1	15.15	
20	21	15.6	15.2	15.40	
21	22	14.9	14.8	14.85	
22	23	15.2	15.1	15.15	
23	24	15.2	15.1	15.15	
24	25	15.3	15.1	15.20	
25	26	15.2	15.3	15.25	
26	27	14.2	14.2	14.20	
27	28	15.1	15.2	15.15	
28	29	30.2	30.3	30.25	
29	30	15.2	15.1	15.15	
30	31	15.3	15.4	15.35	
31	32	15.1	15.0	15.05	
32	33	15.4	15.5	15.45	
33	34	15.1	15.1	15.10	
34	35	83.8	83.6	83.70	
35	36	15.2	15.0	15.10	
36	37	15.3	15.2	15.25	
37	38	15.3	15.1	15.20	
38	39	15.2	15.1	15.15	
39	40	15.1	15.1	15.10	

山側（ヤシ107本）		樹間結果（m）			備考
		1回目（北→南）	2回目（南→北）	平均値	
40	41	15.4	15.3	15.35	
41	42	15.4	15.1	15.25	
42	43	15.4	15.2	15.30	
43	44	12.7	12.6	12.65	
44	45	3.9	3.8	3.85	
45	46	24.0	24.4	24.20	
46	47	20.1	20.2	20.15	
47	48	15.3	15.1	15.20	
48	49	19.4	19.4	19.40	
49	50	11.0	11.0	11.00	
50	51	15.3	15.2	15.25	
51	52	15.3	15.3	15.30	
52	53	15.1	15.0	15.05	
53	54	22.4	22.5	22.45	
54	55	23.3	23.2	23.25	
55	56	22.2	22.2	22.20	
56	57	15.1	15.0	15.05	
57	58	15.2	15.4	15.30	
58	59	15.3	15.2	15.25	
59	60	15.5	15.3	15.40	
60	61	15.3	15.2	15.25	
61	62	15.4	15.2	15.30	
62	63	15.5	15.3	15.40	
63	64	30.5	30.4	30.45	
64	65	15.6	15.5	15.55	
65	66	15.1	15.0	15.05	
66	67	15.4	15.5	15.45	
67	68	15.5	15.5	15.50	
68	69	15.4	15.4	15.40	
69	70	15.6	15.5	15.55	
70	71	15.5	15.4	15.45	
71	72	15.5	15.6	15.55	
72	73	15.6	15.6	15.60	
73	74	15.3	15.4	15.35	
74	75	15.3	15.3	15.30	
75	76	15.6	15.7	15.65	
76	77	15.0	15.1	15.05	
77	78	28.1	28.1	28.10	
78	79	27.3	27.5	27.40	
79	80	15.4	15.4	15.40	

山側（ヤシ107本）		樹間結果（m）			備考
		1 回目（北→南）	2 回目（南→北）	平均値	
80	81	11.5	11.6	11.55	
81	82	16.3	16.2	16.25	
82	83	50.9	50.1	50.50	
83	84	12.1	12.1	12.10	
84	85	12.0	12.1	12.05	
85	86	12.0	12.0	12.00	
86	87	12.3	12.4	12.35	
87	88	12.1	12.1	12.10	
88	89	12.1	11.9	12.00	
89	90	10.3	10.4	10.35	
90	91	12.5	12.5	12.50	
91	92	10.2	10.2	10.20	
92	93	14.1	14.2	14.15	
93	94	24.4	24.5	24.45	
94	95	36.0	36.1	36.05	
95	96	12.5	12.4	12.45	
96	97	12.4	12.3	12.35	
97	98	12.0	12.2	12.10	
98	99	13.0	13.0	13.00	
99	100	12.3	12.4	12.35	
100	101	12.5	12.4	12.45	
101	102	12.3	12.4	12.35	
102	103	5.5	5.4	5.45	
103	104	12.3	12.4	12.35	
104	105	6.5	6.4	6.45	
105	106	12.3	12.2	12.25	
106	107	12.5	12.4	12.45	

(3) ヤシ台帳

ヤシ番号	エリア	区間	ページ
海 1～海 42	エリア 1	岩松交差点～サンハトヤ北側	41
海 43～海 61	エリア 2	サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点	62
海 62～海 75	エリア 3	マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所	71
海 76～海 79	エリア 4	熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス	78
山 1～山 34	エリア 1	岩松交差点～サンハトヤ北側	81
山 35～山 63	エリア 2	サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点	98
山 64～山 82	エリア 3	マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所	112
山 83～山 107	エリア 4	熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス	122

ヤシ台帳（海側）

ヤシ番号	海 1					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.2	11.6	11.7	11.5	11.5	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（海 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	15.2	15.3	15.25
測定日	令和 3 年 1 1 月 1 8 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 2					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.8	11.9	12.5	12.4	12.4	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1）			下り方面（海 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.3	15.25	15.4	15.3	15.35
測定日	令和 3 年 1 1 月 1 8 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 3					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.8	11.4	12.4	12.1	11.93	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 2）			下り方面（海 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.3	15.35	15.4	15.3	15.35
測定日	令和 3 年 1 1 月 1 8 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 4					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.2	13.2	12.6	12.9	12.98	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3）			下り方面（海 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.3	15.35	15.2	15.4	15.3
測定日	令和 3 年 1 1 月 1 8 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 5					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.9	12.6	13.4	13.5	13.1	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 4）			下り方面（海 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.4	15.3	15.4	15.3	15.35
測定日	令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 6					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.8	13.2	14.6	14.2	13.7	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 5）			下り方面（海 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.3	15.35	15.2	15.3	15.25
測定日	令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 7					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.7	10.2	10.6	10.5	10.5	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 6）			下り方面（海 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.3	15.25	15.3	15.4	15.35
測定日	令和 3 年 1 1 月 1 8 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 8					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.0	10.5	13.0	12.1	11.65	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 7）			下り方面（海 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.4	15.35	30.2	30.3	30.25
測定日	令和 3 年 1 1 月 1 8 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 9					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.6	14.7	14.4	14.8	14.63	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 8）			下り方面（海 10）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	30.2	30.3	30.25	15.2	15.3	15.25
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 0					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.3	13.4	14.6	13.6	13.73	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 9）			下り方面（海 1 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.3	15.25	15.0	15.2	15.1
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 1					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.5	14.7	14.6	14.4	14.8	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1 0）			下り方面（海 1 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.0	15.2	15.1	15.1	15.3	15.2
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 2					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.3	12.8	13.1	12.6	12.7	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1 1）			下り方面（海 1 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.3	15.2	15.1	15.3	15.2
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 3					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.5	13.7	14.1	14.3	13.9	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1 2）			下り方面（海 1 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.3	15.2	14.9	15.0	14.95
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日、令和 4 年 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 4					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.5	13.8	14.5	14.4	14.05	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1 3）			下り方面（海 1 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.9	15.0	14.95	15.2	15.2	15.2
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 5					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.6	14.4	13.3	13.7	14.0	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1 4）			下り方面（海 1 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.2	15.2	15.2	15.3	15.25
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 6					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.9	12.4	13.2	13.7	13.05	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1 5）			下り方面（海 1 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.3	15.25	15.2	15.2	15.2
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 7					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.8	14.6	14.3	14.8	14.63	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1 6）			下り方面（海 1 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.2	15.2	15.3	15.5	15.4
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 8					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.6	14.9	14.0	13.7	14.3	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1 7）			下り方面（海 1 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.5	15.4	15.3	15.3	15.3
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 1 9					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.9	14.2	13.3	13.8	13.8	
隣接ヤシとの距離測定結果（m）	上り方面（海 1 8）			下り方面（海 2 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.3	15.3	15.2	15.3	15.25
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 2 0					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.9	11.4	10.6	10.9	10.95	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 1 9）			下り方面（海 2 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.3	15.25	15.5	15.6	15.55
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 2 1					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.9	15.1	14.3	14.7	14.75	
隣接ヤシとの距離測定結果（m）	上り方面（海 2 0）			下り方面（海 2 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.6	15.55	15.6	15.7	15.65
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 2 2					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.3	12.9	13.3	13.6	13.28	
隣接ヤシとの距離測定結果（m）	上り方面（海 2 1）			下り方面（海 2 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.6	15.7	15.65	15.3	15.5	15.4
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	海 2 3					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.2	14.4	13.9	13.8	14.08	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 2 2）			下り方面（海 2 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.5	15.4	15.8	16.0	15.9
測定日	令和 3 年 1 2 月 1 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 2 4					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	8.2	8.4	8.1	8.7	8.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 2 3）			下り方面（海 2 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.8	16.0	15.9	15.4	15.4	15.4
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 2 5					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.5	12.3	11.4	12.2	12.1	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 2 4）			下り方面（海 2 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.45
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	海 2 6					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.6	11.9	10.6	10.8	11.23	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 2 5）			下り方面（海 2 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.5	15.45	15.5	15.6	15.55
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 2 7					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.7	10.6	11.1	10.6	10.75	
隣接ヤシとの距離測定結果（m）	上り方面（海 2 6）			下り方面（海 2 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.6	15.55	15.2	15.4	15.3
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	海 2 8					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.7	12.5	11.3	11.6	12.03	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 2 7）			下り方面（海 2 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.4	15.3	15.3	15.4	15.35
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	海 2 9					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.5	11.2	11.1	11.0	11.2	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 2 8）			下り方面（海 3 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.4	15.35	15.5	15.6	15.55
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 3 0					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.8	11.3	12.9	11.9	11.98	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 2 9）			下り方面（海 3 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.6	15.55	15.7	15.5	15.6
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	海 3 1					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.5	12.8	12.8	13.0	13.03	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 0）			下り方面（海 3 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.7	15.5	15.6	15.2	15.3	15.25
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 3 2					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.5	12.0	12.8	12.9	12.55	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 1）			下り方面（海 3 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.3	15.25	15.4	15.4	15.4
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 3 3					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.7	14.3	12.6	12.8	13.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 2）			下り方面（海 3 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.4	15.4	15.3	15.5	15.4
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 3 4					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.5	12.4	13.1	13.6	12.9	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 3）			下り方面（海 3 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.5	15.4	15.5	15.4	15.45
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 3 5					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.0	11.6	12.6	11.4	11.65	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 4）			下り方面（海 3 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.4	15.45	15.2	15.4	15.3
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 3 6					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.9	11.6	11.9	11.5	11.73	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 5）			下り方面（海 3 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.4	15.3	15.4	15.5	15.45
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 3 7					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.8	11.3	11.4	11.7	11.55	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 6）			下り方面（海 3 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.5	15.45	15.3	15.3	15.3
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	海 3 8					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.5	12.1	12.7	12.7	12.5	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 7）			下り方面（海 3 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.3	15.3	15.5	15.5	15.5
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	海 3 9					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.6	12.0	12.5	12.6	12.18	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 8）			下り方面（海 4 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.5	15.5	15.2	15.5	15.35
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 4 0					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.7	11.2	11.0	11.5	11.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 3 9）			下り方面（海 4 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.5	15.35	15.2	15.4	15.3
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 4 1					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.1	11.5	11.0	11.2	11.2	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 4 0）			下り方面（海 4 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.4	15.3	15.4	15.3	15.35
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 4 2					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.5	12.7	12.1	12.7	12.5	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 4 1）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.3	15.35	—	—	—
測定日	令和 3 年 1 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 4 3					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.8	13.2	12.8	12.9	13.18	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（海 4 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	30.2	30.1	30.15
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹柵の有無	植樹柵（小）あり。					

ヤシ番号	海 4 4					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.0	13.7	13.8	14.0	13.88	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 4 3）			下り方面（海 4 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	30.2	30.1	30.15	15.2	15.2	15.2
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	海 4 5					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.2	13.0	13.1	13.5	13.2	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 4 4）			下り方面（海 4 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.2	15.2	15.4	15.4	15.4
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 4 6					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.3	14.9	14.4	13.9	14.38	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 4 5）			下り方面（海 4 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.4	15.4	15.4	15.2	15.3
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	海 4 7					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.9	13.0	12.1	11.5	12.38	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 4 6）			下り方面（海 4 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.2	15.3	15.4	15.3	15.35
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 4 8					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.8	12.6	12.8	12.8	12.75	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 4 7）			下り方面（海 4 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.3	15.35	15.5	15.4	15.45
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 4 9					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.8	11.2	14.6	13.8	12.6	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 4 8）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.4	15.45	—	—	—
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 5 0（下水道課管理）					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.0	10.5	10.4	10.1	10.25	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	—	—	—
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	海 5 1（下水道課管理）					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	7.6	7.8	9.2	10.0	8.65	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	—	—	—
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹帯の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	海 5 2（下水道課管理）					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.2	13.0	10.1	10.8	11.28	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	東側（なし）			西側（海 5 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	2.4	2.5	2.45
測定日	令和 4 年 2 月 2 日					
植樹帯の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	海 5 3（下水道課管理）					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.5	13.8	12.7	13.5	13.38	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	東側（海 5 2）			西側（海 5 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	2.4	2.5	2.45	3.6	3.4	3.5
測定日	令和 4 年 1 月 5 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹帯の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	海 5 4（下水道課管理）					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.2	15.1	12.6	12.8	13.93	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	東側（海 5 3）			西側（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	3.6	3.4	3.5	—	—	—
測定日	令和 4 年 1 月 2 0 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹帯の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	海 5 5					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.9	12.6	11.8	11.9	12.3	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（海 5 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	15.6	15.4	15.5
測定日	令和 4 年 1 月 5 日、令和 4 年 1 月 2 0 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。					

ヤシ番号	海 5 6					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.2	12.9	12.6	13.1	12.95	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 5 5）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.6	15.4	15.5	—	—	—
測定日	令和 4 年 1 月 5 日、令和 4 年 2 月 2 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海５７（マリンタウン管理）					
植樹エリア	エリア２（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 東側から撮影			画像情報② 西側から撮影			
						
樹高測定結果（m）	１回目	２回目	３回目	４回目	平均値	
	12.0	11.9	12.3	12.4	12.15	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	東側（なし）			西側（海５８）		
	１回目	２回目	平均値	１回目	２回目	平均値
	－	－	－	12.1	12.2	12.15
測定日	令和４年１月１４日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	海５８（マリンタウン管理）					
植樹エリア	エリア２（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 東側から撮影			画像情報② 西側から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.1	10.9	11.1	11.7	11.2	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	東側（海５７）			西側（海５９）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.1	12.2	12.15	6.4	6.2	6.3
測定日	令和４年２月２日、令和４年２月８日					
植樹樹の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	海５９（マリンタウン管理）					
植樹エリア	エリア２（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 東側から撮影			画像情報② 西側から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.6	12.3	11.9	12.2	12.0	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	東側（海５８）			西側（海６０）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	6.4	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2
測定日	令和４年１月１４日					
植樹帯の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	海６０（マリンタウン管理）					
植樹エリア	エリア２（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 東側から撮影			画像情報② 西側から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.7	11.1	11.2	10.6	10.9	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	東側（海５９）			西側（海６１）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1
測定日	令和４年１月１４日、令和４年２月８日					
植樹帯の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	海 6 1（マリンタウン管理）					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 東側から撮影			画像情報② 西側から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.3	13.6	12.5	13.7	13.28	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	東側（海 6 0）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	6.1	6.1	6.1	—	—	—
測定日	令和 4 年 2 月 2 日					
植樹帯の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	海 6 2					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	7.2	6.8	7.1	7.0	7.03	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（海 6 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	15.3	15.1	15.2
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 6 3					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.1	10.9	10.7	11.0	10.68	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 6 2）			下り方面（海 6 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.1	15.2	14.7	14.6	14.65
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。ただし、道路標識あり。					

ヤシ番号	海 6 4					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.1	14.4	14.2	14.2	14.23	
隣接ヤシとの距離測定結果（m）	上り方面（海 6 3）			下り方面（海 6 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.7	14.6	14.65	12.1	12.3	12.2
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。					

ヤシ番号	海 6 5					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.9	12.0	12.7	12.3	12.48	
隣接ヤシとの距離測定結果（m）	上り方面（海 6 4）			下り方面（海 6 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.1	12.3	12.2	17.7	17.7	17.7
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日、令和 4 年 2 月 2 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。					

ヤシ番号	海 6 6					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.3	12.6	12.6	12.7	12.55	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 6 5）			下り方面（海 6 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	17.7	17.7	17.7	14.9	14.8	14.85
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 6 7					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.1	10.8	10.1	10.3	10.33	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 6 6）			下り方面（海 6 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.9	14.8	14.85	14.7	14.8	14.75
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。ただし、案内看板あり。					

ヤシ番号	海 6 8					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.3	12.5	12.4	12.2	12.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 6 7）			下り方面（海 6 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.7	14.8	14.75	15.2	15.3	15.25
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。					

ヤシ番号	海 6 9					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	8.2	8.4	8.3	8.5	8.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 6 8）			下り方面（海 7 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.3	15.25	14.9	14.8	14.85
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 7 0					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	6.9	7.0	7.5	7.3	7.18	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 6 9）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.9	14.8	14.85	—	—	—
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 7 1					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	9.0	9.1	8.8	9.2	9.03	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（海 7 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	14.9	15.0	14.95
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日、令和 4 年 2 月 2 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。ただし、道路標識あり。					

ヤシ番号	海 7 2					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.4	11.2	11.4	11.9	11.48	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 7 1）			下り方面（海 7 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.9	15.0	14.95	15.1	15.0	15.05
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日、令和 4 年 2 月 2 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					



ヤシ番号	海 7 3					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	4.7	4.8	4.9	4.8	4.8	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 7 2）			下り方面（海 7 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.0	15.05	15.0	15.2	15.1
測定日	令和 4 年 2 月 2 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 7 4					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.1	11.0	10.7	10.1	10.73	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 7 3）			下り方面（海 7 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.0	15.2	15.1	15.1	15.1	15.1
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 7 5					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.5	10.6	11.5	11.6	11.05	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 7 4）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.1	15.1	－	－	－
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 7 6					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.5	11.7	11.9	11.5	11.65	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（海 7 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	14.1	14.1	14.1
測定日	令和 4 年 2 月 2 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 7 7					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.5	11.7	12.0	11.4	11.65	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 7 6）			下り方面（海 7 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.1	14.1	14.1	15.0	15.1	15.05
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日、令和 4 年 2 月 2 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 7 8					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	9.4	9.3	9.5	9.8	9.5	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 7 7）			下り方面（海 7 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.0	15.1	15.05	14.7	14.6	14.65
測定日	令和 4 年 1 月 1 4 日、令和 4 年 2 月 2 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	海 7 9					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.7	10.8	11.0	10.5	10.75	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（海 7 8）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.7	14.6	14.65	－	－	－
測定日	令和 4 年 2 月 2 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。					

ヤシ台帳（山側）

ヤシ番号	山 1（観光課所管）					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.2	14.3	12.1	12.0	13.15	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（山 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	3.3	3.3	3.3
測定日	令和 3 年 1 1 月 1 8 日					
植樹帯の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	山 2（観光課所管）					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.5	14.3	12.7	12.5	13.5	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	3.3	3.3	3.3	—	—	—
測定日	令和 3 年 1 1 月 1 8 日					
植樹帯の有無	植樹帯となっている。					

ヤシ番号	山 3					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.4	13.6	13.1	13.7	13.45	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（なし）			下り方面（山 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	—	—	—	15.3	15.3	15.3
測定日	令和 3 年 1 1 月 2 6 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 4					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.7	13.2	12.5	13.8	13.05	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3）			下り方面（山 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.3	15.3	15.3	15.1	15.2
測定日	令和 3 年 1 1 月 2 6 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 5					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.6	13.4	13.1	13.1	13.05	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4）			下り方面（山 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.1	15.2	15.4	15.6	15.5
測定日	令和 3 年 1 1 月 2 6 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（北側のみ）					

ヤシ番号	山 6					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.5	12.2	14.8	14.2	13.43	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5）			下り方面（山 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.6	15.5	15.5	15.2	15.35
測定日	令和 3 年 1 1 月 2 6 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 7					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.7	12.3	12.9	12.5	12.6	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6）			下り方面（山 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.2	15.35	15.3	15.3	15.3
測定日	令和 3 年 1 1 月 2 6 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。					

ヤシ番号	山 8					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.3	12.6	15.5	15.1	13.88	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7）			下り方面（山 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2
測定日	令和 3 年 1 1 月 2 6 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 9					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.2	12.3	12.5	12.9	12.48	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8）			下り方面（山 10）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.2	15.2	15.1	15.2	15.15
測定日	令和 3 年 1 1 月 2 6 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 0					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.7	12.8	13.5	13.8	13.2	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9）			下り方面（山 1 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.2	15.15	15.1	15.2	15.15
測定日	令和 3 年 1 1 月 2 6 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 1					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.6	14.7	15.0	15.5	14.95	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 0）			下り方面（山 1 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.2	15.15	15.1	15.2	15.15
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 2					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.7	12.4	14.0	13.2	13.08	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 1）			下り方面（山 1 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.2	15.15	14.9	15.1	15.0
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 3					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.4	12.1	12.0	11.4	11.98	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 2）			下り方面（山 1 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.9	15.1	15.0	15.4	15.3	15.35
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 4					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.0	14.5	13.2	12.6	13.58	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 3）			下り方面（山 1 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.3	15.35	15.1	15.0	15.05
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 5					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.7	13.6	14.1	14.0	13.85	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 4）			下り方面（山 1 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.0	15.05	14.9	15.0	14.95
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 6					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.4	13.8	14.8	13.3	13.83	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 5）			下り方面（山 1 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.9	15.0	14.95	21.1	21.0	21.05
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 7					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.7	15.3	15.3	15.0	15.33	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 6）			下り方面（山 1 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	21.1	21.0	21.05	9.0	9.1	9.05
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 8					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.7	13.6	13.9	13.8	13.75	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 7）			下り方面（山 1 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	9.0	9.1	9.05	15.3	15.2	15.25
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 1 9					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	16.9	16.8	15.9	15.8	16.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 8）			下り方面（山 2 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.2	15.25	15.2	15.1	15.15
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 2 0					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	16.3	16.8	17.6	17.7	17.1	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 9）			下り方面（山 2 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.1	15.15	15.6	15.2	15.4
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 2 1					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	16.8	16.5	14.5	15.0	15.7	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 0）			下り方面（山 2 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.6	15.2	15.4	14.9	14.8	14.85
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 2 2				
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）				
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影		
					
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値
	9.2	8.7	7.9	7.6	8.35
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 1）			下り方面（山 2 3）	
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目
	14.9	14.8	14.85	15.2	15.1
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日				
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。				

ヤシ番号	山 2 3					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.1	13.4	14.7	14.6	13.95	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 2）			下り方面（山 2 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.1	15.15	15.2	15.1	15.15
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 2 4					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.6	15.4	16.3	15.7	15.75	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 3）			下り方面（山 2 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.1	15.15	15.3	15.1	15.2
測定日	令和 4 年 2 月 7 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 2 5					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.0	14.2	14.5	15.1	14.45	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 4）			下り方面（山 2 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.1	15.2	15.2	15.3	15.25
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 2 6					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.9	14.0	12.1	12.5	13.13	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 5）			下り方面（山 2 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.3	15.25	14.2	14.2	14.2
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 2 7					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.1	14.6	15.5	15.4	14.9	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 6）			下り方面（山 2 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.2	14.2	14.2	15.1	15.2	15.15
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。電光掲示板あり。					

ヤシ番号	山 2 8					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.2	14.7	15.2	15.4	14.88	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 7）			下り方面（山 2 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.2	15.15	30.2	30.3	30.25
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 2 9					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.5	14.8	14.1	13.5	14.23	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 8）			下り方面（山 3 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	30.2	30.3	30.25	15.2	15.1	15.15
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 3 0					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.5	15.8	16.4	15.9	15.9	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 2 9）			下り方面（山 3 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.1	15.15	15.3	15.4	15.35
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	山 3 1					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.8	14.5	14.6	15.3	14.8	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 0）			下り方面（山 3 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.4	15.35	15.1	15.0	15.05
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 3 2					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.3	15.6	15.7	15.7	15.58	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 1）			下り方面（山 3 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.0	15.05	15.4	15.5	15.45
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 3 3					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.3	12.6	12.4	13.4	12.93	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 2）			下り方面（山 3 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.5	15.45	15.1	15.1	15.1
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（周囲に花あり）					

ヤシ番号	山 3 4					
植樹エリア	エリア 1（岩松交差点～サンハトヤ北側）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.5	14.2	14.0	14.1	14.2	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 3）			下り方面（山 3 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.1	15.1	83.8	83.6	83.7
測定日	令和 3 年 1 1 月 3 0 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 3 5					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.1	12.8	13.7	13.5	13.28	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 4）			下り方面（山 3 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	83.8	83.6	83.7	15.2	15.0	15.1
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 3 6					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.1	14.4	14.3	14.6	14.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 5）			下り方面（山 3 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.0	15.1	15.3	15.2	15.25
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（北側のみ）					

ヤシ番号	山 3 7					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.2	15.7	15.4	15.8	14.78	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 6）			下り方面（山 3 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.2	15.25	15.3	15.1	15.2
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 3 8					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.1	13.3	13.0	13.7	13.28	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 7）			下り方面（山 3 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.1	15.2	15.2	15.1	15.15
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	山 3 9					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.2	13.7	13.1	14.0	13.5	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 8）			下り方面（山 4 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.1	15.15	15.1	15.1	15.1
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 4 0					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.8	13.2	12.7	12.7	12.85	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 3 9）			下り方面（山 4 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.1	15.1	15.4	15.3	15.35
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 4 1					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.5	15.2	15.4	14.5	15.15	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 0）			下り方面（山 4 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.3	15.35	15.4	15.1	15.25
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 4 2					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.1	12.4	12.7	12.4	12.4	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 1）			下り方面（山 4 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.1	15.25	15.4	15.2	15.3
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 4 3					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.6	15.1	15.3	14.8	14.95	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 2）			下り方面（山 4 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.2	15.3	12.7	12.6	12.65
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	山 4 4					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	16.3	16.2	16.4	15.8	16.18	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 3）			下り方面（山 4 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.7	12.6	12.65	3.9	3.8	3.85
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（山 4 5 と共有）					

ヤシ番号	山 4 5					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	18.0	17.8	18.4	17.8	18.0	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 4）			下り方面（山 4 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	3.9	3.8	3.85	24.0	24.4	24.2
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（山 4 4 と共有）					

ヤシ番号	山 4 6					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.6	12.6	12.1	12.3	12.15	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 5）			下り方面（山 4 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	24.0	24.4	24.2	20.1	20.2	20.15
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 4 7					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.6	14.2	14.4	14.0	14.05	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 6）			下り方面（山 4 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	20.1	20.2	20.15	15.3	15.1	15.2
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（南側に歩道橋あり）					

ヤシ番号	山 4 8					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.7	12.8	12.9	12.3	12.68	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 7）			下り方面（山 4 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.1	15.2	19.4	19.4	19.4
測定日	令和 4 年 1 月 4 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（北側に歩道橋あり）					

ヤシ番号	山 4 9					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.9	14.4	15.8	14.5	15.15	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 8）			下り方面（山 5 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	19.4	19.4	19.4	11.0	11.0	11.0
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 5 0					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.1	12.6	12.2	12.0	12.48	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 4 9）			下り方面（山 5 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	11.0	11.0	11.0	15.3	15.2	15.25
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（北側のみ）					

ヤシ番号	山 5 1					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.5	11.6	12.0	10.9	11.5	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 0）			下り方面（山 5 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.2	15.25	15.3	15.3	15.3
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（南側のみ）					

ヤシ番号	山 5 2					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.8	14.9	13.8	14.0	14.38	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 1）			下り方面（山 5 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.3	15.3	15.1	15.0	15.05
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（北側のみ）					

ヤシ番号	山 5 3					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.5	13.1	13.3	13.7	13.4	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 2）			下り方面（山 5 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.0	15.05	22.4	22.5	22.45
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（南側のみ）					

ヤシ番号	山 5 4					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.7	11.9	11.4	11.9	11.73	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 3）			下り方面（山 5 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	22.4	22.5	22.45	23.3	23.2	23.25
測定日	令和 4 年 1 月 5 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（北側のみ）					


ヤシ番号	山 5 5					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.9	14.0	13.0	13.3	13.55	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 4）			下り方面（山 5 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	23.3	23.2	23.25	22.2	22.2	22.2
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 5 6					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.3	12.3	12.2	12.0	12.2	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 5）			下り方面（山 5 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	22.2	22.2	22.2	15.1	15.0	15.05
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					


ヤシ番号	山 5 7					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.6	14.3	13.8	13.4	14.03	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 6）			下り方面（山 5 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.0	15.05	15.2	15.4	15.3
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。オービスあり。					

ヤシ番号	山 5 8					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.1	11.6	14.1	13.1	12.48	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 7）			下り方面（山 5 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.2	15.4	15.3	15.3	15.2	15.25
測定日	令和 4 年 2 月 7 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 5 9					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.6	13.6	13.6	13.2	13.75	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 8）			下り方面（山 6 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.2	15.25	15.5	15.3	15.4
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。（北側のみ）					

ヤシ番号	山 6 0					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.9	14.5	13.4	13.7	14.13	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 5 9）			下り方面（山 6 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.3	15.4	15.3	15.2	15.25
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 6 1					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.4	14.4	15.0	14.5	14.58	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 0）			下り方面（山 6 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.2	15.25	15.4	15.2	15.3
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 6 2					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.1	14.8	13.7	14.0	14.15	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 1）			下り方面（山 6 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.2	15.3	15.5	15.3	15.4
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 6 3					
植樹エリア	エリア 2（サンハトヤ北側～マリンタウン入口交差点）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.6	14.0	14.0	13.7	13.83	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 2）			下り方面（山 6 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.3	15.4	30.5	30.4	30.45
測定日	令和 4 年 1 月 5 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 6 4					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.2	13.9	14.6	14.6	14.33	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 3）			下り方面（山 6 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	30.5	30.4	30.45	15.6	15.5	15.55
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 6 5					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	16.4	14.4	16.0	16.3	15.78	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 4）			下り方面（山 6 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.6	15.5	15.55	15.1	15.0	15.05
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。					

ヤシ番号	山 6 6					
植樹エリア	エリア 3 （マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.6	11.6	11.7	12.0	11.73	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 5）			下り方面（山 6 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.1	15.0	15.05	15.4	15.5	15.45
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 6 7					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.1	13.9	14.7	14.5	14.3	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 6）			下り方面（山 6 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.5	15.45	15.5	15.5	15.5
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。					

ヤシ番号	山 6 8					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.8	13.6	14.7	13.7	13.95	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 7）			下り方面（山 6 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.5	15.5	15.4	15.4	15.4
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 6 9					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.2	13.2	13.4	13.6	13.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 8）			下り方面（山 7 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.4	15.4	15.6	15.5	15.55
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 7 0					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.5	14.5	14.0	14.8	14.45	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 6 9）			下り方面（山 7 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.6	15.5	15.55	15.5	15.4	15.45
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 7 1					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	16.3	15.3	15.5	14.8	15.48	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 0）			下り方面（山 7 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.4	15.45	15.5	15.6	15.55
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 7 2					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.1	12.0	13.0	12.5	12.4	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 1）			下り方面（山 7 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.5	15.6	15.55	15.6	15.6	15.6
測定日	令和 4 年 2 月 7 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 7 3					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.6	12.7	12.5	12.7	12.63	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 2）			下り方面（山 7 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.6	15.6	15.6	15.3	15.4	15.35
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 7 4					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.1	14.7	14.4	14.6	14.45	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 3）			下り方面（山 7 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.4	15.35	15.3	15.3	15.3
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 7 5					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.4	13.3	12.4	13.9	13.25	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 4）			下り方面（山 7 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.3	15.3	15.3	15.6	15.7	15.65
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 7 6					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.2	14.9	15.5	15.6	15.3	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 5）			下り方面（山 7 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.6	15.7	15.65	15.0	15.1	15.05
測定日	令和 4 年 2 月 7 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 7 7					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	15.9	15.2	15.8	15.5	15.6	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 6）			下り方面（山 7 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.0	15.1	15.05	28.1	28.1	28.1
測定日	令和 4 年 2 月 7 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹柵の有無	植樹柵（小）あり。					

ヤシ番号	山 7 8					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.0	14.1	14.0	14.6	14.18	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 7）			下り方面（山 7 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	28.1	28.1	28.1	27.3	27.5	27.4
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 7 9					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.4	11.5	11.2	11.3	11.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 8）			下り方面（山 8 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	27.3	27.5	27.4	15.4	15.4	15.4
測定日	令和 4 年 2 月 7 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹柵の有無	植樹柵（小）あり。					

ヤシ番号	山 8 0					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.6	13.3	13.6	13.8	13.58	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 7 9）			下り方面（山 8 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	15.4	15.4	15.4	11.5	11.6	11.55
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植え替え可能な植樹樹あり。					

ヤシ番号	山 8 1					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.3	13.5	12.9	12.5	13.05	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 0）			下り方面（山 8 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	11.5	11.6	11.55	16.3	16.2	16.25
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹柵の有無	植え替え可能な植樹柵あり。					

ヤシ番号	山 8 2					
植樹エリア	エリア 3（マリンタウン入口交差点～熱海土木事務所伊東支所）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.6	10.7	11.5	10.9	10.93	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 1）			下り方面（山 8 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	16.3	16.2	16.25	50.9	50.1	50.5
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 8 3					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.0	12.6	12.4	12.7	12.43	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 2）			下り方面（山 8 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	50.9	50.1	50.5	12.1	12.1	12.1
測定日	令和 4 年 2 月 7 日、令和 4 年 2 月 8 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					


ヤシ番号	山 8 4					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.3	11.5	11.0	10.2	11.0	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 3）			下り方面（山 8 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.1	12.1	12.1	12.0	12.1	12.05
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 8 5					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.2	11.4	11.4	11.1	11.28	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 4）			下り方面（山 8 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.0	12.1	12.05	12.0	12.0	12.0
測定日	令和 4 年 2 月 7 日、令和 4 年 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 8 6					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.9	12.4	11.6	12.2	12.28	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 5）			下り方面（山 8 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.0	12.0	12.0	12.3	12.4	12.35
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 8 7					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.3	13.0	13.0	13.7	13.25	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 6）			下り方面（山 8 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.3	12.4	12.35	12.1	12.1	12.1
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 8 8					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.7	13.5	13.0	13.3	13.38	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 7）			下り方面（山 8 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.1	12.1	12.1	12.1	11.9	12.0
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 8 9					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.5	12.9	13.4	12.9	13.18	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 8）			下り方面（山 9 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.1	11.9	12.0	10.3	10.4	10.35
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 0					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.0	12.9	13.3	13.5	13.18	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 8 9）			下り方面（山 9 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	10.3	10.4	10.35	12.5	12.5	12.5
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 1					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.7	13.1	13.4	13.1	13.33	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 0）			下り方面（山 9 2）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.5	12.5	12.5	10.2	10.2	10.2
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 2					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.8	11.3	11.5	11.7	11.33	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 1）			下り方面（山 9 3）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	10.2	10.2	10.2	14.1	14.2	14.15
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 3					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.9	12.8	12.3	12.2	12.55	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 2）			下り方面（山 9 4）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	14.1	14.2	14.15	24.4	24.5	24.45
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 4					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.3	11.4	11.9	11.5	11.53	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 3）			下り方面（山 9 5）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	24.4	24.5	24.45	36.0	36.1	36.05
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 5					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	12.2	12.2	11.6	11.6	11.9	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 4）			下り方面（山 9 6）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	36.0	36.1	36.05	12.5	12.4	12.45
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 6					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影		画像情報② 下り方面から撮影				
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.0	13.9	13.3	13.9	13.53	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 5）			下り方面（山 9 7）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.5	12.4	12.45	12.4	12.3	12.35
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 7					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	14.0	14.3	14.1	14.5	14.23	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 6）			下り方面（山 9 8）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.4	12.3	12.35	12.0	12.2	12.1
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 8					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影		画像情報② 下り方面から撮影				
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.4	13.3	15.3	13.3	13.83	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 7）			下り方面（山 9 9）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.0	12.2	12.1	13.0	13.0	13.0
測定日	令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 9 9					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	11.9	12.5	11.6	12.9	12.23	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 8）			下り方面（山 1 0 0）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	13.0	13.0	13.0	12.3	12.4	12.35
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 7 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 1 0 0					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	13.4	13.9	13.5	13.8	13.65	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 9 9）			下り方面（山 1 0 1）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.3	12.4	12.35	12.5	12.4	12.45
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日、令和 4 年 2 月 9 日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山１０１					
植樹エリア	エリア４（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報①　上り方面から			画像情報②　下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	１回目	２回目	３回目	４回目	平均値	
	12.6	12.8	12.4	12.9	12.68	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山１００）			下り方面（山１０２）		
	１回目	２回目	平均値	１回目	２回目	平均値
	12.5	12.4	12.45	12.3	12.4	12.35
測定日	令和４年１月１７日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山１０２					
植樹エリア	エリア４（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	１回目	２回目	３回目	４回目	平均値	
	11.9	11.2	11.1	11.5	11.43	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山１０１）			下り方面（山１０３）		
	１回目	２回目	平均値	１回目	２回目	平均値
	12.3	12.4	12.35	5.5	5.4	5.45
測定日	令和４年１月１７日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山１０３					
植樹エリア	エリア４（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	１回目	２回目	３回目	４回目	平均値	
	11.6	11.2	11.9	11.3	11.5	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山１０２）			下り方面（山１０４）		
	１回目	２回目	平均値	１回目	２回目	平均値
	5.5	5.4	5.45	12.3	12.4	12.35
測定日	令和４年１月１７日、令和４年２月７日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山１０４					
植樹エリア	エリア４（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（ｍ）	１回目	２回目	３回目	４回目	平均値	
	13.4	13.5	13.4	13.1	13.35	
隣接ヤシとの距離 測定結果（ｍ）	上り方面（山１０３）			下り方面（山１０５）		
	１回目	２回目	平均値	１回目	２回目	平均値
	12.3	12.4	12.35	6.5	6.4	6.45
測定日	令和４年１月１７日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山１０５					
植樹エリア	エリア４（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報①　上り方面から			画像情報②　下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	１回目	２回目	３回目	４回目	平均値	
	12.7	12.8	13.2	－	12.9	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山１０４）			下り方面（山１０６）		
	１回目	２回目	平均値	１回目	２回目	平均値
	6.5	6.4	6.45	12.3	12.2	12.25
測定日	令和４年１月１７日、令和４年２月８日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山１０６					
植樹エリア	エリア４（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報①　上り方面から撮影			画像情報②　下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（ｍ）	１回目	２回目	３回目	４回目	平均値	
	12.4	12.6	12.5	12.3	12.45	
隣接ヤシとの距離 測定結果（ｍ）	上り方面（山１０５）			下り方面（山１０７）		
	１回目	２回目	平均値	１回目	２回目	平均値
	12.3	12.2	12.25	12.5	12.4	12.45
測定日	令和４年１月１７日					
植樹樹の有無	植樹樹（小）あり。					

ヤシ番号	山 1 0 7					
植樹エリア	エリア 4（熱海土木事務所伊東支所～伊東ガス）					
画像情報① 上り方面から撮影			画像情報② 下り方面から撮影			
						
樹高測定結果（m）	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	平均値	
	10.8	10.5	10.6	10.7	10.65	
隣接ヤシとの距離 測定結果（m）	上り方面（山 1 0 6）			下り方面（なし）		
	1 回目	2 回目	平均値	1 回目	2 回目	平均値
	12.5	12.4	12.45	—	—	—
測定日	令和 4 年 1 月 1 7 日					
植樹柵の有無	植樹柵（小）あり。					

