

旧川奈小学校修繕一覧(平成21年度以降)

年度	修繕名	修繕箇所	金額 (円)
H21	事務用プリンタ修理	不明	24,100
H21	事務用プリンタ修理	不明	20,000
H21	屋体硝子修理	不明	11,550
H21	校舎照明器具修理	不明	18,375
H21	印刷室蛍光灯安定器修理	不明	11,865
H21	屋体壁等修理	不明	294,000
H21	ミシン修理	不明	14,650
H21	ガス漏れ警報器取替	不明	58,275
H21	遊具修理	不明	84,000
H21	屋外倉庫扉等修理	不明	33,000
H21	カーブミラー修理	不明	92,400
H21	雨水対策1	不明	777,000
H21	雨水対策2	不明	714,000
H22	プール滅菌器部品取替	不明	33,600
H22	真空冷却機修理	不明	90,531
H22	洗浄機修理	不明	246,750
H22	給食室内壁塗装	不明	250,000
H22	校舎トイレ水栓器具取替	不明	8,400
H22	校舎屋根修理	不明	36,750
H22	洗浄機修理	不明	38,850
H22	校舎トイレ水栓器具取替	不明	10,500
H22	校舎手摺設置	不明	80,000
H22	職員室蛍光灯安定期修理	不明	39,270
H22	消火器ボックス設置	不明	18,900
H22	教室硝子修理	不明	12,000
H22	校舎防火扉改修	不明	25,200
H22	校舎トイレ修理	不明	11,550
H22	滑り台フレーム修繕	不明	25,200
H23	外壁洗浄修繕	校舎	555,450
H23	蛍光灯安定器取替	図書室	12,600
H23	防犯灯等設置修繕	校内各所	40,950
H23	ガス配管修繕	給食室	5,225
H23	食洗機給湯バルブ・混合水栓吐水口水漏修繕	給食室	24,588
H23	シャワーゲート弁修繕	プール	19,950
H23	体育館通路脇修繕	体育館・プール通路	263,550
H23	グラウンド排水修繕	グラウンド	993,300
H23	サッカーゴール修繕	グラウンド	37,800
H23	放送室デスクアンプ修繕	放送室	17,850
H23	体育館照明設備修繕	体育館	67,620

旧川奈小学校修繕一覧(平成21年度以降)

年度	修繕名	修繕箇所	金額 (円)
H23	プリンター修繕	備品修繕	11,130
H23	オルガン修繕	備品修繕	10,575
H23	【台風15号被害】校章作成取付修繕	児童用玄関上	315,000
H23	トイレつまり修繕	トイレ	5,250
H23	厚生室床修繕	厚生室	72,975
H23	体育館入口扉修繕	体育館	370,860
H23	側溝修繕	給食室	96,600
H23	給食室天井塗装等修繕	給食室・プール	138,495
H23	プールゲート弁漏水修繕	プール	32,550
H23	卓上木琴修繕	備品修繕	15,750
H23	戸扉修繕	教室・体育館	42,000
H23	フェンス修繕	校庭	315,000
H24	電気設備修繕	校舎	133,350
H24	プールろ過機修繕	プール	225,405
H24	キーボックス移設修繕	校舎	21,000
H24	プール薬品庫扉修繕	プール薬品庫	52,500
H24	鉄琴修繕	備品修繕	5,250
H24	側溝グレーチング設置修繕	校舎周辺	34,650
H24	プール足洗い場修繕	プール	44,100
H24	冷蔵庫修繕	給食室	125,212
H24	オルガン修繕	備品修繕	7,875
H24	受水槽修繕	グラウンド	17,850
H24	ワゴン修繕	備品修繕	6,132
H24	照明修繕	校舎	6,615
H24	体育館壁・給食室ダクト修繕	体育館	82,425
H24	消防設備修繕	校舎等	135,192
H24	給食室水栓レバー修繕	給食室	41,894
H24	枠付きドア修繕	校舎	52,500
H24	照明器具修繕	校舎	7,770
H24	ブランコ修繕	グラウンド	13,965
H24	遊具修繕	グラウンド	997,500
H24	遊具補修修繕	グラウンド	227,850
H24	雨水処理溝修繕	体育館石垣下	135,240
H25	校内フェンス修繕	校庭	93,450
H25	校内U字溝修繕	校庭	185,882
H25	校舎周り漏水調査修繕	校舎周辺	163,800
H25	給食室搬入口屋根設置修繕	給食室	904,050
H25	プール修繕	プール	18,900
H25	プール修繕	プール	20,160

旧川奈小学校修繕一覧(平成21年度以降)

年度	修繕名	修繕箇所	金額 (円)
H25	プール修繕	プール	27,090
H25	報知用チャイム取付工事修繕	ワゴン室	63,000
H25	鍵修繕	体育館	14,018
H25	ミシン修繕	備品修繕	9,450
H25	照明修繕	校舎周辺	7,906
H25	水道設備修繕	校舎	56,421
H25	ボーダーライト修繕	体育館	150,000
H25	消防設備修繕	校舎	89,827
H25	カーテンレール修繕	体育館	134,820
H26	扇風機修繕	教室	105,840
H26	フェンス修繕	グラウンド	248,313
H26	硝子修繕	校舎等	31,158
H26	ファックス修繕	備品修繕	37,800
H26	水道設備修繕	職員室	6,480
H26	換気扇修繕	校舎	96,768
H26	扉修繕	体育器具庫	30,240
H26	錠前修繕	校舎	2,700
H26	ラミネーター修繕	備品修繕	14,688
H26	フェンス修繕	プール脇	100,440
H26	プール設備修繕	プール	864,000
H26	暗幕修繕	理科室	58,860
H26	硝子修繕	体育館	14,040
H26	ガス漏れ警報器修繕	校舎	59,940
H26	雨漏り修繕	校舎	86,292
H26	給食用リフト着床装置交換修繕	給食室	21,600
H26	受水槽及び高架水槽設備修繕	受水槽・高架水槽	8,640
H27	水道設備修繕	教室	9,072
H27	渡り廊下修繕	渡り廊下	707,270
H27	硝子修繕	校舎	10,800
H27	消防設備修繕	校舎	5,400
H27	プール設備修繕	プール	89,424
H27	プール設備修繕	プール	226,044
H27	CDプレイヤー修繕	備品修繕	10,800
H27	床金具修繕	体育館	106,067
H27	爆裂箇所修繕	校舎等	153,900
H27	CDプレイヤー修繕	備品修繕	9,850
H27	舞台幕修繕	屋体	149,040
H27	遊具修繕	グラウンド	418,000
H27	大時計修繕	校舎	8,640

旧川奈小学校修繕一覧(平成21年度以降)

年度	修繕名	修繕箇所	金額 (円)
H27	ドア修繕	体育館	3,240
H27	物置小屋等修繕	グラウンド	62,000
H27	メタロフォンほか修繕	備品修繕	23,760
H27	床修繕	屋体	954,072
H27	側溝修繕	校庭	43,740
H27	スネアドラム修繕	備品修繕	2,700
H27	プール設備修繕	プール	102,400
H28	暗幕修繕	屋体	135,000
H28	プール設備修繕	プール	26,460
H28	メタロフォン修繕ほか	備品修繕	19,440
H28	電話設備修繕	職員室	8,575
H28	受配施設整備修繕	給食搬入口	891,000
H28	プリンタ修繕	備品修繕	29,160
H28	側溝修繕	校舎周辺	76,368
H28	扉修繕	昇降口	4,320
H29	高圧負荷開閉器設置修繕	校舎周辺	841,320
H29	空調設備設置修繕	校長室	155,400
H29	ドアホン修繕	校舎	51,840
H29	プールタラップ修繕	プール	45,360
H29	網戸設置修繕	校舎	89,586
H29	NAS修繕	校舎	24,840
H29	ポスタープリンター修繕	備品修繕	99,608
H29	光回線引込用配管設置修繕	校舎	156,600
H29	プール設備修繕	プール	31,320
H29	照明設備修繕	体育館	231,120
H29	照明設備修繕	体育館	24,840
H29	プール設備修繕(追加分)	プール	156,600
H29	給食室ドアガラス取替修繕	配膳室	22,140
H29	職員室水栓修繕	校舎	7,020
H29	プロパンガス貯蔵庫屋根修繕	校舎	115,689
H30	消防設備修繕	校舎	82,512
H30	プール塗装修繕	プール	388,800
H30	犬走り修繕	校舎	99,360
H30	遊具修繕	グラウンド	55,242
H30	軒天修繕	校舎	178,200
H30	防犯カメラ設置修繕	校舎	122,040
H30	体育館内壁修繕	体育館	120,960
H30	空調設備設置修繕	会議室	122,200
H30	ブロック塀補強修繕	校舎周辺	413,640

旧川奈小学校修繕一覧(平成21年度以降)

年度	修繕名	修繕箇所	金額 (円)
R01	変電設備修繕	校舎	266,200
R01	電気室扉修繕	校舎	172,800
R01	消防設備修繕	校舎	17,280
R01	滅菌装置修繕	プール	30,240
R01	照明設備修繕	連絡通路	8,640
R01	エアコン設置修繕	校舎	399,600
R01	体育館外壁及びプール機械室屋根修繕	体育館・プール	710,050
R01	漏電ブレーカー設置修繕	体育館	41,040
R01	駐車場陥没修繕	駐車場	7,560
R01	側溝蓋修繕	校舎周辺	30,240
R01	校内放送設備修繕	校舎	4,400
R01	ステージ床修繕	体育館	27,500
R01	天井修繕	体育館	59,510
R01	プリンター修繕	備品修繕	24,178
R01	校長室給水管修繕	校舎	44,000
R01	照明設備修繕	体育館	22,000
R01	トイレ修繕	校舎	8,910
R01	グラウンドピアノ修繕	備品修繕	6,600
R01	顕微鏡修繕	備品修繕	2,200
R01	ガス漏れ警報器修繕		26,400
R02	ガス漏れ警報器修繕	校舎	34,650
R02	教室ドア硝子交換修繕	校舎	34,320
R02	フェンス設置修繕		119,449
R02	放送設備修繕	校舎	5,500
R02	体育館ステージ照明修繕	体育館	198,000
R02	コンセント増設修繕	校舎	20,900
R02	体育館内壁修繕	体育館	147,400
R02	臨海学園バス停待合スペース整備修繕	水道用地内	119,900
R02	トイレ設備修繕	校舎	7,700
R02	トイレ設備修繕	校舎	8,250
R02	閉校に伴う施設情報表示機能改善修繕	グラウンド内	429,000
R02	屋根修繕	ガス貯蔵庫	18,480
R02	受水槽不良修繕	受水槽	71,500
R02	備品購入		550
R03	消防設備修繕	校舎	241,949
R04	消防設備修繕	校舎	97,900
R05	消防設備修繕	校舎	101,200